



**Port-Daniel –  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

# Inventaire du patrimoine bâti

VOLUME 1

Olivier Beaudin  
Stagiaire  
2020

# MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS

## RECHERCHE ET RÉDACTION

Olivier Beaudin et Suzanne Langlois

## PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Olivier Beaudin

## RÉVISION ET CORRECTION

Olivier Beaudin, Suzanne Langlois et Aline Briand

## CONCEPTION GRAPHIQUE

Olivier Beaudin

## CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Olivier Beaudin

Sauf mention contraire, les photographies sont la propriété de Olivier Beaudin.

## TABLE DES MATIÈRES

5	Description du travail
6	Méthodologie
7	Informations et conservation
8	Noms des bâtiments et familles
9	Guide de l'architecture patrimoniale
10	Définitions
13	Inventaire
19	Bâtiments à ajouter
21	Remerciements

L'inventaire constitue le premier outil  
urbanistique auquel la Municipalité  
pourra se référencer afin de protéger  
notre beau et diversifié patrimoine bâti.

## DESCRIPTION DU TRAVAIL

Ce projet a débuté lors de mon passage à Port-Daniel en mai dernier. Étant un élève d'architecture et d'urbanisme, je suis très sensible aux changements dans le paysage urbain et rural. J'ai alors écrit et publié un message concernant notre patrimoine bâti en déclin, ce qui a suscité beaucoup de réactions. Je me suis adressé à la Municipalité et j'ai proposé mon aide dans un premier temps comme citoyen et bénévole. Ce projet fut finalement une réalisation effectuée dans le cadre d'un stage qui a duré neuf semaines, auquel j'ai apporté le plus de connaissances et de savoirs possibles dans le temps alloué. Ma plus grande motivation a été de découvrir de magnifiques bâtiments qui méritent d'être vus et partagés avec toute la population. Découvrir les gens de la Municipalité et écouter avec curiosité leurs histoires de *folklore* gaspésien ainsi que leurs anecdotes a été très enrichissant. De plus, cela m'a permis de connaître davantage notre magnifique village.

Voici le fruit de mon travail au sein de la Municipalité de Port-Daniel-Gascons dans le cadre de mon stage avec la collaboration de l'Université de Montréal concernant le premier volume, le patrimoine bâti.

VOLUME 1



VOLUME 2



VOLUME 3



## MÉTHODOLOGIE

Les bâtiments résidentiels, publics, industriels et secondaires inventoriés sont dans la grande majorité des cas, des bons exemples dont les propriétaires pourront s'inspirer pour effectuer leurs prochains travaux. Il s'agit du but de ce travail, inciter les propriétaires à redonner à leurs maisons leur cachet d'antan et ainsi participer à améliorer l'identité culturelle de la Municipalité, qui depuis quelques décennies perd progressivement de la valeur et de l'importance. Pour qu'un bâtiment figure dans cet inventaire, il faut :

- Que le propriétaire ait donné l'autorisation signée que des photos extérieures soient prises et partagées avec la population ;
- Que l'aspect général du bâtiment respecte son style d'origine et que celui-ci soit en bon état ;
- Que les rénovations effectuées au fil des années respectent le style d'origine de l'époque du bâtiment ;
- Que le bâtiment date d'au moins 20 ans, sinon que son architecture, son implantation ou son histoire soit unique.

AUTORISATION



ASPECT GÉNÉRAL



RÉNOVATIONS  
EFFECTUÉES



DATE DE  
CONSTRUCTION

# INFORMATIONS

Les fiches des 108 bâtiments comportent les informations recueillies durant l'été 2020 et il est à noter que ces informations peuvent changer, soit par des rénovations, des rénovations cadastrales, des changements d'adresse, etc. Les fiches des bâtiments comportent toutes les mêmes catégories d'informations architecturales : les murs extérieurs, les fenêtres, les toits, les portes, les cheminées, les autres éléments et les fondations. Ces éléments définissent les styles architecturaux d'influences et d'inspirations des bâtiments.

# CONSERVATION

Ces éléments caractéristiques sont énumérés sur chaque fiche afin de guider le propriétaire et lui montrer ce qu'il est important à conserver sur son bâtiment. Les éléments d'origines (comme les portes, les fenêtres ou les revêtements extérieurs) représentent une valeur supérieure à des matériaux contemporains qui imitent les matériaux d'origine (voir les conseils généraux du guide de l'architecture patrimoniale).

# FICHE DE BÂTIMENT

Port-Daniel-Gascons

FICHE N°144

Adresse :  
Canton :  
Numéro de lot :  
Constructeur :

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES		
STATUT DE PROTECTION	STYLE ARCHITECTURAL	VALEUR PATRIMONIALE
PLAN	DIMENSION	NOMBRES D'ÉTAGES
USAGE PRÉSENT	USAGE INITIAL	ÉTAT

MURS EXTÉRIEURS :  
Matériau(s) :  
Murs en pierre :

FENÊTRES :  
Matériau(s) :  
Type d'ouverture :  
Régime d'ouverture :  
Détails :  
Type :

TOIT :  
Matériau(s) :  
Couverture :  
Ménisures :

AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT :  
Matériau(s) :

FONDATIONS :  
Type :

ELEMENTS CARACTERISTIQUES A CONSERVER

PORTES :  
Type de porte :  
Équipement de la porte :  
Régime de fermeture :  
Matériau(s) :  
Détails :  
Type de revêtement :

AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT :  
Matériau(s) :

FONDATIONS :  
Type :

PHOTOS


Chartreuse 2020

## NOMS DES BÂTIMENTS ET FAMILLES

Pour ce travail, il était important pour moi de tracer les origines des familles qui détenaient les bâtiments, leur usage et leur évolution. La majorité des bâtiments sont nommés par un nom de famille, et ce, selon trois critères :

- Le nom de famille de la première famille ayant construit le bâtiment et l'ayant habité ;
- Le nom de famille d'au moins deux générations successives de descendants ;
- Le nom de famille d'un personnage important de la Municipalité.

Vous remarquerez que les noms des femmes et des hommes ayant habité un bâtiment sont en ordre alphabétique. Il était important pour moi de traiter avec respect et équité les deux sexes. Les femmes n'ayant pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient, leurs noms sont souvent oubliés par les habitudes patriarcales de l'époque. Il était donc primordial pour moi de trouver et d'inscrire le nom de jeune fille de chaque femme pour que leur nom soit partagé et reste graver dans notre mémoire collective.






# GUIDE DE L'ARCHITECTURE PATRIMONIALE

Le guide est un second outil qui servira à l'ensemble de la population qui désire s'informer sur les styles architecturaux de la Municipalité et mieux comprendre les éléments des fiches des bâtiments, comme les éléments caractéristiques à conserver.

Le guide contient :

- La carte des bâtiments répertoriés ;
- Les statistiques des styles architecturaux et des années de construction des bâtiments ;
- La ligne du temps des styles et des événements marquants de la Municipalité ;
- Les quatorze styles architecturaux principaux ;
- Des conseils généraux de rénovations.

Le guide est disponible à tous sur le site internet de la Municipalité au munpdg.ca, au point de services de Gascons et à la Bibliothèque Bonheur-d'Occasion.



# DÉFINITIONS

Qu'est-ce qu'un inventaire?

- Un document afin d'estimer la valeur ou de donner la description d'éléments dans un territoire donné.
- État, description et estimation des biens appartenant à quelqu'un, à une collectivité ou situés dans lieu déterminé. (Larousse)

Qu'est-ce que le patrimoine?

- Tout objet ou ensemble, matériel ou immatériel, reconnu et approprié collectivement dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public. (Conseil du patrimoine culturel du Québec)
- Ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe : Le patrimoine culturel d'un pays. (Larousse)

Qu'est-ce qu'un style d'influence?

- Les influences proviennent des courants architecturaux dans lequel le bâtiment est construit. Les propriétaires sont influencés par les constructions voisines, les modèles disponibles dans les magazines et les arrivées de nouvelles cultures.

Qu'est-ce qu'un style d'inspiration?

- Les inspirations tentent de reproduire un style architectural d'antan. Les propriétaires s'inspirent donc des styles architecturaux d'une époque antérieure avec les éléments caractéristiques de celui-ci.

Qu'est-ce qu'une aire de protection?

- L'aire de protection permet d'exercer un contrôle sur le développement de l'environnement d'un monument historique classé pour conserver la valeur patrimoniale de ce dernier. La création d'une aire de protection n'est pas automatique du seul fait qu'il y a classement. Elle n'existe que si le ministre en détermine le périmètre et adopte un décret en ce sens.

Qu'est-ce qu'un bien patrimonial?

- Une œuvre d'art, un bien historique, un monument ou un site historique, un bien ou un site archéologique, une œuvre cinématographique, audiovisuelle, photographique, radiophonique ou télévisuelle.

Qu'est-ce que la citation?

- La citation est une mesure de protection légale à laquelle une municipalité ou une communauté autochtone peut recourir pour protéger un immeuble ou un site (sur son territoire) ou encore un objet (dont elle est propriétaire), dont la conservation présente un intérêt public.

Qu'est-ce qu'un classement?

- La Loi sur le patrimoine culturel permet au ministre de la Culture et des Communications d'attribuer un statut de classement à un bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.

### Qu'est-ce qu'une déclaration?

- La déclaration est un statut que le gouvernement peut attribuer à un site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

### Qu'est-ce qu'une désignation?

- La désignation est un statut que le gouvernement peut attribuer à un paysage culturel patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou un statut que le ministre peut attribuer à un élément du patrimoine immatériel ou à un personnage, à un événement ou à un lieu historique en vertu de la Loi.

### Qu'est-ce qu'un document patrimonial?

- Tout manuscrit, imprimé, archive numérique, œuvre audiovisuelle, cinématographique, photographique, radiophonique et télévisuelle dont la conservation présente un intérêt historique.

### Qu'est-ce qu'un objet patrimonial?

- Tout bien meuble, autre qu'un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, notamment une œuvre d'art, un instrument, de l'ameublement ou un artéfact.

### Qu'est-ce qu'une œuvre d'art?

- Un bien meuble ou immeuble dont la conservation présente, d'un point de vue esthétique, un intérêt public.

### Qu'est-ce qu'un site patrimonial?

- Le statut de site patrimonial permet d'identifier et de protéger un lieu ou un territoire, en raison de la concentration d'immeubles ou de sites patrimoniaux qu'on y trouve ou encore en raison de l'intérêt esthétique, légendaire ou pittoresque que présente son harmonie naturelle.

- Conseil du patrimoine culturel du Québec

Les termes architecturaux employés dans  
les fiches de bâtiments proviennent du  
*Glossaire du vocabulaire de l'architecture  
québécoise de 2015.*

# INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI

Municipalité de Port-Daniel–Gascons

2020



## ADRESSES ET NUMÉROS DE FICHES

- ROUTE AMEDÉE  
11, #069, Maison Déraiche
- ROUTE DE L'ANSE MCINNIS  
562, #044, Maison McInnis  
571, #049, Maison McInnis  
573, #066, Maison McInnis  
577, #048, Maison McInnis  
577-A, #047  
579, #072, Maison McInnis  
591, #045, Maison McInnis  
612, #107  
614, #108
- ROUTE DE LA BAIE  
120, #023
- ROUTE BELLEVUE  
338, #070, Ancienne salle municipale  
340, #096, Église St. Andrew's  
362, #005, Maison Briand  
366, #053, Maison Jones  
376, #052, Maison Millar / Miller  
381, #013, Maison Beaudin  
382, #109  
386, #016, Maison Gillis  
391, #006, Maison Assels
- ROUTE BELLEVUE (suite)  
394, #008, Maison Sweetman  
395, #098, Magasin Assels  
396, #041, Magasin Sweetman  
413, #009, Maison Briand  
401, #014, Maison Langlois  
430, #015, Maison Ahern  
448, #017, Maison McPherson
- ROUTE BRIAND  
463, #029, Maison Langlois
- ROUTE DU CAPITAINE-FOURNIER  
429-A, #042  
431, #043, Maison Dorion
- ROUTE CHOUINARD  
8, #091, Maison Cyr
- ROUTE CLEMVILLE  
119, #040  
423, #028, Ancienne école
- ROUTE DE L'ÉGLISE  
1, #038, Ancien presbytère  
101, #095, Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel

- ROUTE FLORIAN  
104, #027, Maison Langlois
- ROUTE DE LA GARE  
111, #012, Maison Pearson
- ROUTE GÉRARD-D.-LÉVESQUE  
250, #106, Maison Gérard D. Lévesque  
252, #024, Maison Dea
- ROUTE LOISELLE  
14, #102, Maison Loisel  
34, #083, Maison Besnier
- ROUTE MORIN-NORD  
12, #080, Maison Morin
- ROUTE DU PHARE  
\_\_\_, #078, Parc Colborne
- ROUTE DE LA POINTE  
102, #082, Maison Lawrence  
105, #034, Moulin Assels  
160, #010  
\_\_\_, #081, Phare de Port-Daniel
- ROUTE DE LA RIVIÈRE  
101, #056, Ancien magasin Roussy  
130, #026, Maison Roy  
133, #063, Maison McInnis
- ROUTE DE LA RIVIÈRE (suite)  
144, #062  
308, #077, Maison Langlois  
325, #065, Maison Langlois  
326, #050, Maison Langlois  
343, #054, Maison Hachey  
348, #059, Maison Langlois  
349, #060, Maison Langlois  
359, #079, Maison Langlois  
429, #058  
445, #057, Maison Langlois
- ROUTE DE LA VIEILLE-ÉCOLE  
525, #051
- ROUTE 132  
8, #068, Bureau d'accueil touristique  
10, #033, Ancienne banque  
36, #088  
106, #001, Maison Hayes  
108, #002  
184, #003, Maison Bisson  
189, #004, Maison Bisson  
305, #025, Maison Dow  
311, #007, Maison Dow  
320, #097, Église St. James  
384, #011  
392, #032, Maison Lepage  
396, #064  
434, #030, Maison Quinn

- ROUTE 132 (suite)
  - 444, #089, Maison McPherson
  - 457, #090, Maison Journeaux
  - 458, #018, Maison Quesnel
  - 461, #019, Maison Gagnon
  - 463, #020, Maison Nadeau
  - 464, #021, Maison McGie
  - 465, #035, Maison Dea
  - 468, #100, Maison Sweetman
  - 470, #046, Forges McInnes
  - 490, #076, Gare de Port-Daniel
  - 494, #061, Maison LeGrand
  - 500, #101, Bureau de poste
  - 502, #031, Maison Brunet
  - 504, #022, Maison Enright
  - 508, #036, Maison Enright / Ouellet
  - 510, #037, Maison Langlois
  - 512, #039, Maison Gagné
  - 514, #055, Maison Dorion
  
- ROUTE 132 EST
  - 1, #099, Église Sainte-Germaine
  - 35, #093, Maison Grenier
  - 47, #086, Maison Brotherton
  - 115, #087, Hôtel Villa Patricia / Maison Morin
  - 136, #092, Maison Morin
  - 245, #084
  - 263, #075, Maison Chouinard
  
- ROUTE 132 OUEST
  - 20, #067, Église St. Philip's
  - 28, #094, Maison Ahier
  - 95, #074, Maison Roussy
  - 128, #104, Maison Duguay
  - 150, #073,
  - 153, #103, Maison Roussy
  - 157, #105, Maison Chedore
  - 311, #085
  - 353, #071, Maison Anglehart

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The text outlines the various methods and systems that can be used to ensure the accuracy and reliability of financial data.

Next, the document addresses the issue of budgeting and financial planning. It explains how a well-defined budget can help a business to allocate its resources effectively and to identify areas where cost-cutting measures can be implemented. The text also discusses the importance of regularly reviewing and updating the budget to reflect changes in the business environment.

The third section of the document focuses on the importance of transparency and accountability in financial reporting. It highlights the need for businesses to provide clear and concise information to their stakeholders and to adhere to established accounting standards and regulations. The text also discusses the benefits of transparency, such as increased trust and confidence from investors and creditors.

Finally, the document concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and evaluation of financial performance. It suggests that businesses should regularly assess their financial health and make adjustments as needed to ensure long-term success. The text also provides some practical tips and advice for businesses looking to improve their financial management practices.

In addition to the above-mentioned points, the document also discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The text outlines the various methods and systems that can be used to ensure the accuracy and reliability of financial data.

Next, the document addresses the issue of budgeting and financial planning. It explains how a well-defined budget can help a business to allocate its resources effectively and to identify areas where cost-cutting measures can be implemented. The text also discusses the importance of regularly reviewing and updating the budget to reflect changes in the business environment.

The third section of the document focuses on the importance of transparency and accountability in financial reporting. It highlights the need for businesses to provide clear and concise information to their stakeholders and to adhere to established accounting standards and regulations. The text also discusses the benefits of transparency, such as increased trust and confidence from investors and creditors.

Finally, the document concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and evaluation of financial performance. It suggests that businesses should regularly assess their financial health and make adjustments as needed to ensure long-term success. The text also provides some practical tips and advice for businesses looking to improve their financial management practices.

In addition to the above-mentioned points, the document also discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The text outlines the various methods and systems that can be used to ensure the accuracy and reliability of financial data.

Next, the document addresses the issue of budgeting and financial planning. It explains how a well-defined budget can help a business to allocate its resources effectively and to identify areas where cost-cutting measures can be implemented. The text also discusses the importance of regularly reviewing and updating the budget to reflect changes in the business environment.

The third section of the document focuses on the importance of transparency and accountability in financial reporting. It highlights the need for businesses to provide clear and concise information to their stakeholders and to adhere to established accounting standards and regulations. The text also discusses the benefits of transparency, such as increased trust and confidence from investors and creditors.

Finally, the document concludes by emphasizing the importance of ongoing monitoring and evaluation of financial performance. It suggests that businesses should regularly assess their financial health and make adjustments as needed to ensure long-term success. The text also provides some practical tips and advice for businesses looking to improve their financial management practices.

### FICHE N°001

Adresse : 106, Route 132

Datation : 1947

Numéro de lot : 3, 4

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

L

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

Influences « Wartime »

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle et bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Bois

Type d'ouverture :

À battants

Fixes

Forme d'ouverture :

Plates

–

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants asymétriques

À croupe (annexe arrière)

Bordures :

Simple / retour d'avant-toit

Simple

Lucarnes :

À pignon droit (av.) et rampante (ar.)

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Porche	Retour d'avant-toit
-------------------	--------	---------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'inspirations « Wartime »  
Toiture à deux versants avec lucarnes à pignon droit en façade et rampante à l'arrière  
Fenêtres de bois d'origine  
Chambranles d'origine  
Véranda fenestrée avec fenêtres d'origine  
Cheminée de briques  
Revêtement de bardeaux de bois à l'arrière

Const. Leonard Hayes et Bertha Campbell

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°002

Adresse : 108, Route 132

Datation : 1952

Numéro de lot : 3, 4, 5, 5-A

Concepteur : –



## CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

### STATUT DE PROTECTION

–

### PLAN

Rectangulaire

### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

Influences « Wartime »

### DIMENSION

–

### USAGE INITIAL

Résidentiel

### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

### ÉTAT

Habité

## MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

## FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

Guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

## TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignons droits (engagées)

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Auvent (porte principale) Galerie couverte en bois
-------------------	---

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'inspirations « Wartime »  
Toiture à deux versants avec lucarne à pignon droit en façade  
Galerie en bois couverte  
Fenêtres et portes respectant le style de l'époque du bâtiment  
Cheminée de briques

Const. (indéterminé)  
Elsie Evans et Paul Hayes

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°003

Adresse : 184, Route 132

Datation : 1911

Numéro de lot : 25

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Cubique « Four-Square House »

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées Bois (lucarne)

Type d'ouverture : À battants Guillotines

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Corniches / bois Moulurée / bois

Détails seuil : Tablettes / bois Tablette / bois

### TOIT

Forme : Pavillon Pavillon (galerie couverte)

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À croupe –

Matériaux : Tôle pincée Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée (contre-porte / bois)	Préfabriquées (2) / arrière
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrées
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Corniches
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite	Centrée
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Persiennes / aisseliers Contre-marches ajourées	Planches cornières Balustrades / balcon
-------------------	--	--

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House »  
Toiture en pavillon, lucarne et galeries couvertes  
Chambranles des portes et fenêtres  
Symétrie des ouvertures  
Persiennes, aisseliers, contre-marches ajourées, balustrades et balcon  
Contre-porte en bois  
Cheminée en brique  
Bâtiment secondaire respectant le style de l'époque du bâtiment principal  
Planches cornières

Const. (indéterminé)  
Sydney Bisson et Ena Chicoyne  
(indéterminé)  
Paul-Arthur Bond  
Guylaine Bernier et Martin Jarry

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°004

Adresse : 189, Route 132

Datation : 1945-1946

Numéro de lot : 25-1, 25-2

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel « Wartime »

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

Influences « Arts & Crafts »

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées Bois (véranda)

Type d'ouverture : Guillotines Fixes

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : – Corniches / bois

Détails seuil : – Tablettes / bois

TOIT

Forme : 2 versants asymétriques En appentis

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À pignon droit et rampante –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée (avant)	Préfabriquée (arrière)
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	-
Détails tête :	Corniche / bois	-
Détails contours côtés :	Moulurée / bois	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Persiennes	Véranda
	Bâtiment secondaire	

## FONDATIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel « Wartime » d'influences « Arts & Crafts »  
Toiture à deux versants avec lucarnes à pignon droit (avant) et rampante (arrière)  
Véranda avec fenêtres d'origines respectant le style de l'époque du bâtiment  
Fenêtres en façade avant et côté gauche  
Cheminée de briques  
Bâtiment secondaire respectant le style de l'époque du bâtiment (porte et fenêtres)  
Aménagements paysagers exceptionnels  
Asymétrie des ouvertures

Const. Earbie Bisson et (indéterminé)  
David Bisson et Ursula Dea

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°005

Adresse : 362, Route Bellevue  
 Datation : 1978  
 Numéro de lot : 108-4, 109-3  
 Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Bungalow d'inspirations « Prairie »  
et bord-de-mer

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants

Bordures : Simples

Lucarnes : –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Plate / vitre	À panneaux / vitre
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée / métal
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades	Lambrequins
	Portes des bâtiments secondaires	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style bungalow d'inspirations « Prairie » et bord-de-mer  
Balustrades et lambrequins respectant le style d'inspirations du bâtiment  
Portes des bâtiments secondaires respectant le style d'inspirations du bâtiment

Const. Augustin Briand et Patricia Jones  
Gaétan Briand et Jocelyne Couture  
Mario Proulx

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*





**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Maison Assels

### FICHE N°006

Adresse : 391, Route Bellevue

Datation : 1956

Numéro de lot : 97-8

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Bungalow d'inspirations  
québécoises et « Craftsman »

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

T

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Pierres

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée à carreaux (côté)	Préfabriquée à carreaux (avant)
Emplacement de la porte :	Décentrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Porche Balustrades	Escaliers / bois
-------------------	-----------------------	------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style Bungalow d'inspirations québécoises et « Craftsman »  
Revêtement de planches à feuillures respectant le style de l'époque du bâtiment  
Fenêtres et portes préfabriquées respectant le style de l'époque du bâtiment  
Toiture à deux versants et pignon sur la Route Bellevue  
Porche, balustrades et escaliers de bois respectant les inspirations québécoises

Const. Robert Assels et Andréa Roussy  
John Georges Assels et Eliza Jane Vauthier  
William Assels et Karen Champagne

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°007

Adresse : 311, Route 132

Datation : 1900

Numéro de lot : 70

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à quatre carreaux

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillotines

À guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À 2 versants

En Appentis

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À pignons droits

–

Matériaux :

Tôle pincée

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et carreaux de vitre	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche et traverse / bois	Corniche / bois
Détails contours côtés :	Moulurées / bois	Moulurées / bois

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / arrière
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades / lambrequins	Structure apparente toit en appentis
	Galleries et contre-marches ajourées	Bâtiment secondaire

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises  
Toiture à deux versants avec galleries couvertes et toiture en appentis  
Revêtement en bardeaux de bois  
Portes et fenêtres d'origines et chambranles de bois  
Lucarnes à pignons droits  
Symétrie des ouvertures  
Galleries, lambrequins et balustrades de bois  
Bâtiment secondaire respectant le style de l'époque du bâtiment

Constr. (indéterminé)

Laura Almond et Allan Mahan

(indéterminé)

Leslie Dow et Sharon Hunttington

Catherine Briand et Charles-Hugo Deslauriers


---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°008

Adresse : 394, Route Bellevue  
Datation : 1880  
Numéro de lot : 115-1, 115-2, 118-1, 118-2  
Concepteur :



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

Influences québécoises / néo-gothiques

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à feuillures

Matériaux autres : Planches à feuillures

FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture : À guillottes

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

TOIT

Forme : À 2 versants

Bordures : Simples

Lucarnes : Pignon-fronton (gâble)

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et vitre	À panneaux et carreaux de vitre
Emplacement de la porte :	Décentrée gauche	Centrée avant
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail et latéraux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Persiennes Fenêtre du pignon-fronton (gâble)
-------------------	---

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises et néo-gothiques

Toiture à deux versants

Fenêtres préfabriquées et persiennes respectant le style de l'époque du bâtiment

Porte avant préfabriquée respectant le style de l'époque du bâtiment

Galerie de bois couverte respectant le style de l'époque du bâtiment

Balustrades de bois

Pignon-fronton (gâble)

Agrandissement respectant le style de l'époque du bâtiment

Bâtiments agricoles en cours arrière

Const. (indéterminé) Sweetman

Phil Sweetman et (indéterminé)

Earnie Sweetman et (indéterminé) McPherson

Éric Duguay et Isabelle Michel

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°009

Adresse : 413, Route Bellevue

Datation : 1958

Numéro de lot : 124-6

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel  
Influences modernes et « Prairie »

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures / pierres

Matériaux autres :

Planches à feuillures

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Moulurées

TOIT

Forme :

À croupes

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée (droite)
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Fenêtres aux 4 coins	Galerie couverte / pilier / balustrades
	Bandeaux de pierres	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'influences modernes et « Prairie »

Toiture à croupes

Galerie couverte

Fenêtres aux quatre coins

Bandeau de pierres

Aménagement paysager

Const. Albert Briand et Rachel Denis

Martel Briand et Roberte McInnis

Donald Briand et Hélène Jones

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°010

Adresse : 160, Route de la Pointe

Datation : 1961

Numéro de lot : 81

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Éclectique moderne

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à clins

Matériaux autres :

Planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Type d'ouverture :

Coulissantes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Moulurées

### TOIT

Forme :

Variée

Bordures :

Moulurée

Lucarnes :

–

Matériaux :

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Piliers / volets	Grandes fenêtres du 2e
	Bâtiments secondaires	Poutres apparentes

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style éclectique moderne  
Toiture à formes variées en tôle  
Revêtement muraux en planches à clins  
Fenêtres d'origines en bois  
Poutres apparentes  
Asymétrie des ouvertures  
Bâtiments secondaires de style éclectique moderne et vernaculaire industriel

Roderick Hayes et Alice Cragg

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°011

Adresse : 384, Route 132

Datation : 1978

Numéro de lot : 94-7

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Canadien

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Briques

Matériaux autres :

Stuc et planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Préfabriquées (lucarnes)

Type d'ouverture :

À battants

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

–

Moulurées (stuc)

Détails seuil :

Tablettes en pierre

Moulurées (stuc)

### TOIT

Forme :

À 2 versants retroussés

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignons retroussés

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois sculpté et contre-porte	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée (façade)	Décentrée (côté)
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Stuc
Emplacement :	Centrée (côté)
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Ornement de pignon	Pavillon de jardin
	Cabanon (toit à 2 versants retroussés)	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style canadien

Toiture à deux versants retroussés et lucarnes à pignons retroussés

Imposante cheminée en stuc centrée du côté droit

Revêtement de briques au rez-de-chaussée

Porte de bois sculpté en façade

Fenêtres de bois

Symétrie des ouvertures

Toiture à deux versants retroussés et portes du bâtiment secondaire

Pavillon de jardin

Marcelle Hachey

PHOTOS







FICHE N°012

Adresse : 111, Route de la Gare

Datation : 1891

Numéro de lot : 147-11

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Cubique « Four-Square House »

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

T

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

Fixes

À auvents

Forme d'ouverture :

–

Plates

Détails tête :

Corniches / denticules / tympan

Corniches / denticules / tympan

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

Pavillon et terrasse faitière

En appentis et à croupes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

Chatière vitrée

–

Matériaux :

Tôle pincée

Tôle pincée et com. /bardeaux d'asph.

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées (2)	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrées	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	-
Détails tête :	Corniches / denticules / tympans	-
Détails contours côtés :	Moulurées	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquées
Emplacement :	Décentrées
Nombre :	2 cheminées

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Couronnements d'ouverture (tympans)	Persiennes
	Contre-porte en bois	Chapiteaux

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House »

Fenêtres d'origines et fenêtres respectant le style d'époque du bâtiment

Symétrie des ouvertures

Galerie de bois couverte et poteaux avec chapiteaux

Chambranles et couronnement des ouvertures (corniches, denticules et tympans)

Persiennes

Toiture en pavillon avec terrasse faîtière

Const. Edgar E. Lawrence et Ida Elizabeth MacDonald

Yvonne Fourcaudot et Walter Lawrence

Euphémie Boulay et Honoré Pearson

Clémentine Beaudin et Joseph-Alphonse Pearson

Jean-Paul Pearson et Louise Rouette

PHOTOS







### FICHE N°013

Adresse : 381, Route Bellevue  
Datation : 1880  
Numéro de lot : 1338  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences géorgiennes

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

École / résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à feuillures  
Matériaux autres : Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées Bois  
Type d'ouverture : À battants Fixes / à battants  
Forme d'ouverture : Plates Plates  
Détails tête : Moulurées / clés de voute Moulurées / clés de voute  
Détails seuil : Moulurées Moulurées

### TOIT

Forme : À 2 versants / pentes faibles En appentis  
Bordures : Simples Simples  
Lucarnes : – –  
Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	À panneaux et carreaux de vitre
Emplacement de la porte :	Centrée (façade)	Décentrée (arrière)
Nombre de vantaux :	Simple	Simple
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurées / clés de voute	Moulurées / clés de voute
Détails contours côtés :	Moulurées	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries fibre de verre / jupe de bois	Chevrons aux pignons
	Lambrequins	Planches cornières

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire américain d'influences géorgiennes

Symétrie des ouvertures

Encadrement des ouvertures

Toiture à deux versants

Revêtement muraux et planches cornières respectant le style d'époque du bâtiment

Galleries couvertes

Balustrades et lambrequins

Emplacement de la cheminée

Const. (indéterminé)

École française jusqu'en 1952

Rolland Beaudin et Françoise Cyr (Bureau de poste pendant 6 ans)

Gilles Beaudin et Aline Briand

Roxane Beaudin

---

---

PHOTOS





### FICHE N°014

Adresse : 401, Route Bellevue

Datation : 1931

Numéro de lot : 119-5

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel  
Influences géorgiennes

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture : À guillottes

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants À croupes (galerie)

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	À carreaux de vitre
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail / un latéral gauche
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Corniche moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Persiennes	Lambrequins
	Balustrades	

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'influences géorgiennes  
Toiture à deux versants et galerie couverte avec lambrequins  
Fenêtres, portes et persiennes respectant le style de l'époque du bâtiment  
Chambranles et corniche de porte respectant le style de l'époque du bâtiment  
Symétrie des ouvertures

Const. Dr Pfeiffer et (indéterminé)  
Léon Langlois et Marie-Louise Langlois (Magasin Léon Langlois)  
Andréa Langlois et Charles Simard


---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°015

Adresse : 430, Route Bellevue  
Datation : 1876  
Numéro de lot : 126-8, 127, 133-7, 133-8, 134-8  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences néo-gothiques

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### PLAN

L

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à feuillures d'origine  
Matériaux autres : Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à carreaux  
Type d'ouverture : À guillottes  
Forme d'ouverture : Plates  
Détails tête : Corniches / bois  
Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants À 2 versants (pente très abrupte)  
Bordures : Simples Simples  
Lucarnes : Pignon-fronton (gâble) –  
Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Panneaux et vitre, imposte et latéraux	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	-
Détails contours côtés :	Moulurée	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	-
Emplacement :	-
Nombre :	-

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Aisseliers / poteaux octogonaux Galeries recouvertes
-------------------	---

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences néo-gothiques

Toiture à deux versants avec pignon-fronton (gâble)

Toiture à deux versants à pente très abrupte

Fenêtres, portes, chambranles d'origine

Symétrie des ouvertures

Galeries de bois recouvertes

Aisseliers et poteaux octogonaux

Revêtement de planches à feuillure et de bardeaux de bois

La deuxième ligne de téléphone fut installée chez Mme Patricia Ahern de 1923 à 1961.

(La première fut installée chez Monsieur John Enright de 1910-1923)

Const. (James Enright et Catherine O'Brien?)

Joseph-William Ahern et Mary-Ann McInnis

William Arnold Ahern

Patricia Ahern

Pierre Tremblay

---

---

---

---

PHOTOS







**FICHE N°016**

Adresse : 386, Route Bellevue  
Datation : 1835-1840  
Numéro de lot : 114-2  
Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

**STATUT DE PROTECTION**

–

**STYLE ARCHITECTURAL**

Vernaculaire américain

**VALEUR PATRIMONIALE**

Exceptionnelle

**PLAN**

Rectangulaire

Influences québécoises / néo-gothiques

**DIMENSION**

–

**NOMBRES D'ÉTAGE(S)**

1 étage 1/2

**USAGE PRÉSENT**

Résidentiel

**USAGE INITIAL**

Résidentiel

**ÉTAT**

–

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

**FENÊTRES**

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates avec contre-fenêtres

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

**TOIT**

Forme :

À 2 versants et en appentis

Bordures :

Simple

Lucarnes :

Lucarne-pignons (gâbles)

Matériaux :

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux avec imposte et latéraux	Contre-porte en planches et carreaux
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniches	Corniches
Détails contours côtés :	Moulurées (détails aux coins)	Moulurées (détails aux coins)

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques	Briques
Emplacement :	Décentrées (aux extrémités)	Décentrée (gauche)
Nombre :	3 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Planches cornières Annexes	Bâtiments secondaires
-------------------	-------------------------------	-----------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton	Pierres
--------	-------	---------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises et néo-gothiques

Toiture à deux versants

Fenêtres et portes de bois d'origine

Symétrie des ouvertures

Revêtement de bardeaux de bois, chambranles et planches cornières

Ornementation de couleur bourgogne

Trois cheminées de briques (aux extrémités et décentrée à gauche)

Annexes au bâtiments ayant les mêmes caractéristiques et détails architecturaux

Bâtiments secondaires ayant les mêmes caractéristiques et détails architecturaux

Construction en colombage, pierres plates et mortier (très ancienne technique de construction)

Const. Jane Forsythe et James Gilles

James Gillis et Margaret Millar

Alfred Gillis et Mary Miller

Winyfred Gillis

William Arnold Ahern et (indéterminé)

Marie Ahern et Bertrand Tremblay

Pierre Tremblay

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*



### FICHE N°017

Adresse : 448, Route Bellevue

Datation : 1904

Numéro de lot : 138-6

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

L

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences pittoresques

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois

Matériaux autres : Bardeaux de bois / planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à 4 carreaux / contre-fenêtres

Type d'ouverture : À guillottes

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : Corniches / bois

Détails seuil : Tablettes / bois

Préfabriquées

À battants

Plates

Corniches / bois

Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À croupes

Bordures : Corniches / bois

Lucarnes : À pignons droits et engagées

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

Octogonal / en appentis

Corniches / bois

–

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée (côté)
Nombre de vantaux :	1 vantail / importe et latéral droit	1 vantail / latéral droit
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Véranda (2e étage) Galeries couvertes	Ornements de pignons / aisseliers Planches cornières
-------------------	--	---

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences pittoresques

Revêtement en bardeaux de bois

Toiture à croupes, octogonale et en appentis

Lucarnes à pignons droits et lucarnes engagées

Véranda et galeries couvertes

Planches cornières, corniches et aisseliers

Fenêtres d'origine et chambranles

Bâtiments secondaires

Revêtement de la toiture en bardeaux d'asphalte respectant le style de l'époque du bâtiment

Const. Fergus McPherson et Jane E. Millar

William J. McPherson et Edith May Connell


Elizabeth McPherson et Judy McPherson

Steve Godon

---

---

PHOTOS







FICHE N°018

Adresse : 458, Route 132

Datation : 1940

Numéro de lot : 143-7

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

Influences pittoresques / néoclassiques

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à clins

Matériaux autres :

Planches à clins / vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillotines / coulissantes / à auvents

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À croupes

À 2 versants (fronton)

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

Cintrée et rampante

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée / arrière
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux	1 vantail
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Colonnes doriques (fronton)	Bâtiments secondaires
	Galerie en pierres	Porche

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'influences pittoresques et néoclassiques

Toiture à croupes, lucarne cintrée (façade) et lucarne rampante (arrière)

Fronton, colonnes doriques et galerie de pierres

Symétrie des ouvertures

Fenêtres et chambranles respectant le style de l'époque du bâtiment

Revêtement en planches à clins

Cheminée de pierres

Bâtiment secondaire ayant servi de puits lors des travaux de l'aqueduc

Const. Dr. Paul Lacroix et (indéterminé)

Madelaine Lecavelier et Dr. Albert Quesnel

Madelaine Quesnel

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*





FICHE N°019

Adresse : 461, Route 132  
Datation : 1916  
Numéro de lot : 144-2, 144-3, 144-5  
Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées (pyramidale) / bois

Détails seuil :

Tablette

TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes (galeries couvertes)

Bordures :

Simple / retour d'avant-toit

Simple

Lucarnes :

À pignon droit

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois recouvert
Détails tête :	Moulurée (pyramidale)
Détails contours côtés :	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Ornement de pignon
-------------------	--------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants et lucarne à pignon droit  
Symétrie des ouvertures en façade  
Galeries couvertes  
Ornement de pignon  
Couleur significative du revêtement (jaune)

Const. Léo Gagnon et Hélène-Bronica Jones  
Éveline Briand et Israël McInnis  
Marjolaine Dorion

---

---

---

---

PHOTOS







**FICHE N°020**

Adresse : 463, Route 132  
Datation : 1914-1917  
Numéro de lot : 1106, 144-4, 144-5, 144-6, 144-7  
Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

**STATUT DE PROTECTION**

–

**STYLE ARCHITECTURAL**

Influences « Four-Square House »

**VALEUR PATRIMONIALE**

Supérieure

**PLAN**

Rectangulaire

Influences « Arts & Crafts »

**DIMENSION**

–

**NOMBRES D'ÉTAGE(S)**

2 étages 1/2

**USAGE PRÉSENT**

Résidentiel

**USAGE INITIAL**

Résidentiel

**ÉTAT**

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

**FENÊTRES**

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

**TOIT**

Forme :

À croupes

À croupes / annexe et galerie

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À croupes

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois et carreaux de vitre	Bois et carreaux de vitre
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée / droite (arrière)
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Porche / galerie couverte Oriels sur 2 étages	Pilastres doriques Balustrades
-------------------	--	-----------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison d'influences « Four-Square House » et « Arts & Crafts »

Toiture à croupes et lucarnes à toiture à croupes

Oriels sur deux étages

Revêtement en planches à feuillures

Symétrie des ouvertures (façade et côté droit)

Galerie couverte et porches

Cheminée de briques

Balustrades et pilastres doriques

Const. Jules Gagné et (indéterminé)

Annie-Marie-Louise Gagnon et Charles-H. Nadeau

Gérald Nadeau

L'une des rares maisons qui avait l'électricité avant 1948 (moulin à vent relié à des piles 32 volts)

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*





FICHE N°021

Adresse : 464, Route 132  
Datation : Vers 1870  
Numéro de lot : 143-8, 143-10, 144-11-2, 144-12  
Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences néo-gothiques

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures / vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À guillotines

À guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

–

Détails seuil :

Tablettes / bois

–

TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

Lucarne-pignon (gâble)

–

Matériaux :

Tôle commerciale

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et vitre	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée (arrière)
Nombre de vantaux :	1 vantail / latéraux et imposte	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	-
Détails tête :	Corniche	-
Détails contours côtés :	Moulurée	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie couverte / balustrades	Porche
	Persiennes	Contre-marches ajourées

## FONDATIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences néo-gothiques

Toiture à deux versants et lucarne-pignon (gâble)

Revêtement en planches à feuillures

Fenêtres d'origine, chambranles et persiennes

Fenêtres à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment

Porte d'origine

Galleries couvertes et balustrades

Const. (indéterminé) MacDonald et Daniel McGie

Herbert Journeaux et Amanda Maude Traverse

Lockhart Journeaux

Audrey Fequet et Hugh E. Journeaux

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*



### FICHE N°022

Adresse : 504, Route 132

Datation : 1902-1903

Numéro de lot : 148-7, 148-8

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

Citation

Site patrimonial de Port-Daniel

#### PLAN

Rectangulaire

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel / gîte

#### STYLE ARCHITECTURAL

Édouardien

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Préfabriquées cintrées

Type d'ouverture :

À auvents

À auvents

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Moulurées / bois

Moulurées / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants

Diverses

Bordures :

Simple / retour d'avant-toit

Simple (corniche pour fronton)

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Tôle commerciale

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et vitre (1)	À panneaux et carreaux de vitre (3)
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrées (2) / décentrée droite (1)
Nombre de vantaux :	2 vantaux / imposte	1 vantail / imposte (sauf arrière)
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurées
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite	Centrée
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balcon / galeries / balustrades	Lambrequins / ornements de pignons
	Colonnes doriques / entablements	Fronton / denticules / appliques

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style édouardien

Toiture à deux versants, galeries couvertes, tourelle et fronton

Revêtement en planches à feuillures respectant le style de l'époque du bâtiment

Fenêtres et portes préfabriquées respectant le style de l'époque du bâtiment

Balustrades, ornements de pignons et de faîtes, lambrequins, colonnes doriques, denticules, aisseliers et appliques

Cheminée de pierres et cheminée de briques

Symétrie des ouvertures et chambranles

Fenêtres en baies et balcon ornementé, typiques du style edwardien

Aménagements paysagers

Revêtement, toiture et fenêtres du bâtiment secondaire

Citation

Situé dans le site patrimonial de Port-Daniel

Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-23)

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

La première ligne de téléphone de Port-Daniel fut installée chez Monsieur John Enright de 1910-1923

Const. Margaret Doyle et William James Enright

Raymond Enright et Dorothy Chestnut MacDonald, (indéterminé), Benoît Pilon (Gîte Bleu-sur-Mer)

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°023

Adresse : 120, Route de la Baie

Datation : 1996

Numéro de lot : 65-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Contemporain

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

Inspirations bord-de-mer et villégiature

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Fixes

Forme d'ouverture :

Plates

–

Détails tête :

–

–

Détails seuil :

–

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants abruptes

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée (balcon)
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Aisseliers
-------------------	------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style contemporain d'influences bord-de-mer et villégiature

Toiture à deux versants abruptes

Symétrie des fenêtres de la façade

Aisseliers

Galerie et balcon

---

---

---

---

PHOTOS







**FICHE N°024**

Adresse : 252, Route Gérard-D.-Levesque

Datation : 1896

Numéro de lot : 53

Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

**STATUT DE PROTECTION**

–

**STYLE ARCHITECTURAL**

Cubique « Four-Square House »

**VALEUR PATRIMONIALE**

Moyenne

**PLAN**

L

Influences québécoises

**DIMENSION**

–

**NOMBRES D'ÉTAGE(S)**

2 étages 1/2

**USAGE PRÉSENT**

Résidentiel et gîte

**USAGE INITIAL**

Résidentiel

**ÉTAT**

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

**FENÊTRES**

Matériaux contours : Bois à quatre carreaux Préfabriquées à quatre carreaux

Type d'ouverture : À guillottes / à auvents À guillottes

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

**TOIT**

Forme : À croupes En appentis (galerie couverte / annexe)

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À croupes –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées (commerciales) (2)
Emplacement de la porte :	Centrées
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	–
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Consoles	Bâtiments secondaires agricoles
	Galeries couvertes en bois	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style cubique « Four-Square House » d'influences québécoises

Toiture à croupes, lucarne à croupes et galeries de bois couvertes

Fenêtres de bois d'origine

Fenêtres préfabriquées respectant le style de l'époque du bâtiment

Bâtiments secondaires agricoles

Consoles

Const. (indéterminé)

(indéterminé)

Leo Dea

(indéterminé)

Mira Dow et Normand Roussy (Gîte Acres Tranquilles)

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°025

Adresse : 305, Route 132

Datation : 1864

Numéro de lot : 67, 68, 69

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

L

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À auvents

Fixes

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Corniches / bois

Corniches / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants

En appentis

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À pignons droits

–

Matériaux :

Tôle pincée

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Bois
Emplacement de la porte :	Décentrée	Centrées
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 et 2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Corniches et traverses
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquées
Emplacement :	Décentrée / droit et gauche
Nombre :	3 cheminées

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Poteaux de galerie doubles Fenêtres triangulaires / lucarnes	Lambrequins / lucarnes Bâtiments agricoles
-------------------	---	---

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises

Toiture à deux versants et galeries de bois couvertes

Lucarnes avec fenêtres triangulaires et lambrequins

Fenêtres et portes d'origine en bois

Revêtement de bardeaux de bois

Bâtiments secondaires agricoles

Const. (indéterminé)

Cameron Dow et Sara Etta Hall

Etha Dow et Oliver L. Watt

Edith Grace Watt et (indéterminé)

Faith Beebe et Lawrence Watt

---

---

PHOTOS







FICHE N°026

Adresse : 130, Route de la Rivière

Datation : 1940

Numéro de lot : 214-5

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel « Wartime »

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

–

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures / vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

TOIT

Forme :

À 2 versants devant retroussé

Bordures :

Simple

Lucarnes :

à pignon droit et rampante

Retour d'avant toit / lucarne

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées
Emplacement de la porte :	Décentrées / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	–
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques	Briques
Emplacement :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries de bois couvertes	Persiennes
-------------------	-----------------------------	------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER


Maison de style vernaculaire industriel « Wartime »  
Toiture à deux versants avant retroussé et galeries de bois couvertes  
Lucarne à pignon droit (avant) et rampante (arrière)  
Asymétrie des fenêtres  
Persiennes  
Cheminées de briques

Const. Lucie Gagnon et Philippe Roy  
Lino Langlois et Françoise-Paule Roy

---

---

PHOTOS







### FICHE N°027

Adresse : 104, Route Florian

Datation : 1900

Numéro de lot : 700-A-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

L

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain

Influences québécoises

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois

Matériaux autres : Bardeaux de bois / asphalte / tôle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à quatre carreaux

Type d'ouverture : À guillottes

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : Corniches / bois

Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants En appentis

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À pignons droits –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée (façade)	Décentrée / gauche (côté)
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Corniche
Détails contours côtés :	Tablette	Tablette

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Planches cornières	Bâtiments secondaires agricoles
-------------------	--------------------	---------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises  
Toiture à deux versants et lucarnes à pignons droits  
Fenêtres et chambranles d'origine  
Symétrie des ouvertures  
Revêtement de bardeaux de bois et planches cornières  
Bâtiment secondaires agricoles

Const. Irma Laflamme et James Langlois  
Florian Langlois et Annie Roussy  
Murielle Langlois et Carole Langlois

---

---

---

---

PHOTOS





**FICHE N°028**

Adresse : 423, Route de Clemville

Datation : 1940

Numéro de lot : 698-A-10, 698-A-7

Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

École

ÉTAT

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

**FENÊTRES**

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

**TOIT**

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail et 2 latéraux
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie couverte (fronton)
-------------------	----------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants et galerie couverte (fronton)  
Cheminée en briques

Const. (indéterminé)  
École française jusqu'en 1963  
Béatrice Beaudin et Benoît Duguay  
Christian Duguay  
Solange Duguay et Daniel Lebreton

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Maison Langlois

### FICHE N°029

Adresse : 463, Route Briand

Datation : 1920

Numéro de lot : 699-A-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes / en appentis

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

Rampante

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée (façade)	Décentrée (arrière)
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie couverte	Pavillon de jardin
	Galerie en pavillon	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants et toiture à croupes de galerie  
Symétrie des ouvertures  
Lucarne rampante  
Pavillon de jardin

Const. Christine Langlois et Félix Langlois  
Marcel Langlois et Georgette Parisé  
Mireille Langlois et Serge Lebrun

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°030

Adresse : 434, Route 132  
Datation : 1871-1876  
Numéro de lot : 139-18, 139-8, 140-5  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

L

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois / planches à clins

Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À battants / guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignons droits / rampante

Matériaux :

Tôle commerciale et pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées / contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Centrées
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Corniche et traverse
Détails contours côtés :	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques	Préfabriquée (1)
Emplacement :	Décentrées / droite (2)	Centrée
Nombre :	3 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Lambrequins / balustrades Planches cornières	Ornements de pignons Bandeau
-------------------	---	---------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises  
Toiture à deux versants et lucarnes à pignons droits et lucarne rampante  
Galeries de bois couvertes  
Lambrequins, balustrades, ornements de pignons  
Cheminées de briques  
Fenêtres et portes respectant le style de l'époque du bâtiment  
Chambranles, corniches, planches cornières  
Bâtiment secondaire respectant le style de l'époque du bâtiment

Const. John Horie Sr. et Margaret Young  
John Horie Jr. et Isabella Suzan Ross  
Margaret Joy Horie  
Aliette Genesse et Bertrand Quinn  
Lucie Quinn et Gilles Godon

---

---

PHOTOS







FICHE N°031

Adresse : 502, Route 132

Datation : 1933

Numéro de lot : 148-9

Concepteur : -



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

Citation

Site patrimonial de Port-Daniel

PLAN

L

STYLE ARCHITECTURAL

Style « Arts & Crafts »

Influences « Four-Square House »

DIMENSION

-

VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel / bureau

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Déclin de bois

Pierres

Matériaux autres :

Déclin de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Bois

Type d'ouverture :

Triplettes à baies latérales

Doubles et simples

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

Pavillon

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À croupe

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois / imposte et baies latérales	Bois / imposte
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail à carreaux vitrés	1 vantail à vitrage cintré
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche / bois	Corniche / bois
Détails contours côtés :	Chambranles / bois	Chambranles / bois

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres	Pierres
Emplacement :	Décentrée	Décentrée
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie en pierres couverte / balcon Planches cornières et de rives	Fenêtres avec petit-bois (meneaux) Piliers et arcs
-------------------	--	---

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style « Arts & Crafts » d'influences cubiques « Four-Square House »

Toiture en pavillon et lucarnes à croupes

Revêtement muraux en planches à clin, planches cornières et de rives

Symétrie des fenêtres triplètes, doubles et simples avec petit-bois et portes de bois avec impostes et baies latérales

Galleries de pierres recouvertes, arcs et piliers

Couleurs significatives du revêtement extérieur et des éléments architecturaux (moutarde et blanc)

Balcon

Citation

Situé dans le site patrimonial de Port-Daniel

Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-23)

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. Dr. Omer Brunet et Ida May LeGrand


---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°032

Adresse : 392, Route 132

Datation : 1976

Numéro de lot : 95-8, 958-3

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Éclectique d'inspirations « Prairie »  
et bord-de-mer

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### PLAN

L

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Panneaux de fibro-ciment

Matériaux autres : Panneaux de fibro-ciment

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À croupes

Bordures : Simples

Lucarnes : –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail + 2 latéraux	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Piliers	Galerie couverte
	Planches cornières	

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style éclectique d'inspirations « Prairie » et bord-de-mer

Toiture à croupes

Fenêtres et portes respectant le style d'influences du bâtiment

Galerie avant couverte et piliers

Cheminée de briques

Planches cornières

Const. Armande Briand et Vance Lepage

Guylaine Leblanc et Hartley Lepage

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°033

Adresse : 10, Route 132  
 Datation : 1980  
 Numéro de lot : 201A-1, 201B-2  
 Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Contemporain

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### PLAN

Rectangulaire

Inspirations régime français et canadien

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Banque

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Pierres / planches de bois

Matériaux autres :

Pierres / tôle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants retroussés

Bordures :

Bandeau

Lucarnes :

À pignons droits

Matériaux :

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Acier (commerciale)	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	2 vantaux	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Fausse cheminée latérales / murs mitoy. Persiennes	Guichet
-------------------	---	---------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style contemporain d'inspirations du régime français et canadiennes

Revêtement de pierres

Toiture à deux versants retroussés et lucarnes à pignons droits

Fenêtres de bois et symétrie des ouvertures

Couleur significative de la toiture (vert)

Constr. Bank of Nova Scotia

Banque Laurentienne

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°034

Adresse : 105, Route de la Pointe

Datation : Vers 1950

Numéro de lot : 95-1-2

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Remise

USAGE INITIAL

Moulin

ÉTAT

N/A

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planche à clins

Matériaux autres :

Planche à clins

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Planches de bois	Planches et carreaux de vitres
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite	Centrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Porte industrielle Sous-sol ouvert (pilotis)
-------------------	---

## FONDACTIONS

Type :	Pilotis
--------	---------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Revêtement de planches à clins  
Fenêtres et portes de bois  
Toiture à deux versants

Const. John-Georges Assels

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°035

Adresse : 465, Route 132  
Datation : 1945  
Numéro de lot : 1306, 144-4, 144-5, 144-7, 144-8  
Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Cubique « Four-Square House »  
Influences « Wartime »

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

–

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Briques / vinyle

Matériaux autres : Briques / vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours : Bois Préfabriquées

Type d'ouverture : À guillotines / à battants À battants

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Briques disposées en soldat –

Détails seuil : Tablettes / pierre –

TOIT

Forme : Pavillon À croupes (galeries couvertes)

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À croupes –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée / contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Bandeau	Pilastres doriques (porche arrière)
	Jeux de briques	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House » et d'inspirations « Wartime »  
Toiture en pavillon, lucarnes à croupes et galeries couvertes à toiture en croupes  
Revêtement en briques  
Fenêtres d'origine, tablettes en pierre et linteau en briques disposées en soldat  
Porche arrière et pilastres doriques  
Asymétrie des ouvertures  
Cheminée en briques

Const. Charles Dea et Lumina Nadeau  
Charles Dea et Paulette Jones  
Corine McInnis et Paul McInnis  
Marlène McInnis

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*



FICHE N°036

Adresse : 508, Route 132

Datation : 1930

Numéro de lot : 148-6

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

Citation

Site patrimonial de Port-Daniel

PLAN

Rectangulaire

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

Influences pittoresques

DIMENSION

–

USAGE INITIAL

Résidentiel

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à clins / vinyle

Matériaux autres :

Planches à clins / vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillemettes / fixes

À guillemettes / fixes

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

–

Détails seuil :

Tablettes / bois

–

TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignon droit

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Oriels (1er et 2e étage) Balustrades	Galerie couverte Bâtiment secondaire
-------------------	---	---

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'influences pittoresques  
Toiture à deux versants, lucarne à pignon droit et galeries couvertes  
Oriels  
Chambranles  
Fenêtres respectant le style d'époque du bâtiment

### Citation

Situé dans le site patrimonial de Port-Daniel  
Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-23)

### Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. Thomas Enright et Isabella McPherson

Julia A. Enright et Georges Ouellet

Edgar McInnis et Gemma Ouellet

Diane Quesnel


---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°037

Adresse : 510, Route 132

Datation : 1920

Numéro de lot : 148-5

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

Citation

Site patrimonial de Port-Daniel

#### PLAN

Rectangulaire

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Déclin d'aluminium

Matériaux autres :

Déclin d'aluminium

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes (galerie couverte)

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Tôle commerciale

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	Moulurée	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Ornements de pignon Aisseliers
-------------------	-----------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel

Toiture à deux versants et galeries couvertes à toiture à croupes

Symétrie des ouvertures de la façade

Aisseliers et ornements de pignon

Citation

Fait partie du site patrimonial de Port-Daniel

Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-03)

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. Élisée Colin et Charles Langlois

Absolon Langlois et Émilie Langlois

Jean-Benoît Marcel Langlois et Rolande Langlois

---

---

---

---

PHOTOS





FICHE N°038

Adresse : 1, Route de l'Église  
 Datation : 1913-1914  
 Numéro de lot : 194-18, 195-2  
 Concepteur : Thomas Raymond (1853-1923)



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION Citation (immeuble patrimonial) Répertorié (répertoire canadien)	STYLE ARCHITECTURAL Néo-Queen Anne	VALEUR PATRIMONIALE Incontournable
PLAN Rectangulaire et tour	DIMENSION -	NOMBRES D'ÉTAGE(S) 2 étages 1 / 2
USAGE PRÉSENT Gîte / résidentiel	USAGE INITIAL Presbytère	ÉTAT Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à clins  
 Matériaux autres : Planches à clins / bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours : Bois  
 Type d'ouverture : À guillottes  
 Forme d'ouverture : Plates  
 Détails tête : Corniches et traverses / bois  
 Détails seuil : Tablettes / bois

TOIT

Forme : À croupes  
 Bordures : Simples / retour d'avant-toit  
 Lucarnes : À croupes  
 Matériaux : Bardeaux d'asphalte / tôle à baguettes

Flèche (tour)  
 Corniches  
 -  
 Tôle à la canadienne

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail / 2 latéraux et imposte	1 vantail / 2 latéraux et imposte
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche et traverse / bois	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée / bois	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Frontons / corniches / appliques / tour	Pinacles / épis (lys) / parapet
	Consoles / aisseliers / balustrades	Balcon / arches / piliers / galeries

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment religieux de style néo-Queen Anne

Toiture à croupes, lucarnes à croupes, galeries couvertes

Revêtement de la toiture des galeries couvertes et annexe en tôle à baguettes

Revêtement de la toiture de la flèche de la tour en tôle à la canadienne

Revêtement muraux en planches à clins et bardeaux de bois

Fenêtres et portes en bois, chambranles (corniches, traverses et tablettes en bois)

Symétrie des ouvertures

Frontons, corniches, consoles, aisseliers, appliques, piliers, arches, clés de voute et balustrades en bois

Pinacles, ornement de faîte en lys, parapet en créneaux

Balcon et grand escalier de la façade

Fenêtres respectant le style d'époque du bâtiment

Citation, immeuble patrimonial

Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (1987-01-06)

Répertorié au répertoire canadien

Attribué par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (2009-12-14)

Répertorié, Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Bâtiment construit à la suite du procès de 1908 à la Cour Supérieure qui permit une somme de 11,500\$.

Procès entre la Fabrique de Saint-Georges (Curé Thomas Duret) et The Western Railraod Co. (John-Hall Kelly)

L'une des rares maisons qui avait l'électricité avant 1948 (moulin à vent relié à des piles 32 volts).

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°039

Adresse : 512, Route 132

Datation : 1900

Numéro de lot : 148-4

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

Citation

Site patrimonial de Port-Daniel

#### PLAN

L

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à quatre carreaux

Préfabriquées (arrière)

Type d'ouverture :

À guillottes

Fixes

Forme d'ouverture :

Plates

–

Détails tête :

Corniches pyramidales / bois rec.

Moulurées / bois recouvert

Détails seuil :

Tablettes / bois recouvert

Moulurées / bois recouvert

### TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes / en appentis (galeries)

Bordures :

Simplees / retour d'avant-toit

Simplees

Lucarnes :

Engagées à pignons droits

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée et contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail / latéraux droit
Matériaux contours :	Bois recouvert	Bois recouvert
Détails tête :	Corniches pyramidale	Corniches pyramidale
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Piliers / planches cornières Oriels	Ornement de pignon Contre-porte en bois
-------------------	--	--

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain

Toiture à deux versants et lucarnes engagées à pignons droits

Revêtement en planches à feuillures et planches cornières respectant le style d'époque du bâtiment

Fenêtres, portes et chambranles respectant le style d'époque du bâtiment

Galeries couvertes et piliers

Oriel

Ornement de pignon et contre-porte en bois

Fenêtres d'origine

Citation

Fait partie du site patrimonial de Port-Daniel

Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-03)

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. Jules Gagné et (indéterminé)

Marie-Laure-Éva Chapados et Ludgé Gagné

Carmen Lambert et Simon McInnis

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°040

Adresse : 119, Route de Clemville

Datation : 1981

Numéro de lot : 139-14

Concepteur : –



## CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Contemporain « Split-Level »

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

## MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Briques / tôle

Matériaux autres :

Vinyle / tôle

## FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Type d'ouverture :

Coulissantes

Forme d'ouverture :

Rondes et plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

Tablettes / pierre

## TOIT

Forme :

À 2 versants (pente faible)

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et vitres / bois	Coulissante
Emplacement de la porte :	Centrée (façade)	Décentrée (côté)
Nombre de vantaux :	1 vantail et 2 latéraux	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	Seuil / pierre	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Fenêtre en baie sur 2 étages
-------------------	------------------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style « Split-Level »  
Toiture à deux versants  
Fenêtre en baie sur deux étages  
Revêtement en briques  
Porte en bois avec deux latéraux

Richard Beaudin et Sylvie Langlois


---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°041

Adresse : 396, Route Bellevue

Datation : 1898

Numéro de lot : 115-3

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION  
Répertorié (MRC Rocher-Percé)

STYLE ARCHITECTURAL  
Cubique « Four-Square House »  
Influences « Boomtown »

VALEUR PATRIMONIALE  
Exceptionnelle

PLAN  
U

DIMENSION  
–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)  
2 étages

USAGE PRÉSENT  
Résidentiel

USAGE INITIAL  
Commercial et résidentiel

ÉTAT  
Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois  
Matériaux autres : Planches à clins

FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à quatre carreaux Bois  
Type d'ouverture : À guillotines Fixes (vitrine commerciale)  
Forme d'ouverture : Plates Plates  
Détails tête : Corniches / bois Bandeau / bois  
Détails seuil : Tablettes / bois Tablettes / bois

TOIT

Forme : À 2 versants À croupes  
Bordures : Simples / moulurées Simples / moulurées  
Fronton : Frise / fenêtre / amortissement –  
Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et vitre / contre-porte	À panneaux et vitre
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniches	Corniches
Détails contours côtés :	Chambranles moulurées	Chambranles moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / arrière
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Consoles / frise / corniches / modillons	Annexes, galeries et oriel
	Balustrades / aisseliers	Fronton et amortissement

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House » (côté résidentiel) et d'influences « Boomtown » (côté magasin)

Toiture à quatre versants du côté résidentiel

Toiture à deux versants du côté commercial

Revêtement muraux en bardeaux de bois

Fenêtres d'origine

Portes d'origine

Annexes au bâtiment

Oriel et ses fenêtres

Fronton et amortissement

Frises, consoles, planches cornières, corniches, aisseliers et modillons

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. Patrick Sweetman et Christine Lauder

Maurice Leblanc et Laura Sweetman

Helen-Pearl McColm et Edwin-Arthur Sweetman

Winston Sweetman

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR Avenir POUR TOUS

## FICHE N°042

Adresse : 429-A, Route du Capitaine-Fournier

Datation : 1977

Numéro de lot : 1324, 191-B1, 191-C-1, 191-C-3-1

Concepteur : –



## CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Éclectique

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

Inspirations bord-de-mer / pittoresques

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

## MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

## FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillottes / à battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées / bois

Détails seuil :

Moulurées / bois

## TOIT

Forme :

Mansardé

En appentis

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriqué / contre-porte en bois	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Lambrequins / balustrades Pergola	Galeries couvertes Bâtiment secondaire
-------------------	--------------------------------------	---

## FONDATIIONS

Type : -

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style éclectique d'inspirations pittoresques et bord-de-mer  
Toiture mansardé et galeries couvertes  
Symétrie des ouvertures  
Balustrades et lambrequins respectant le style d'inspirations du bâtiment

Const. (indéterminé)  
(indéterminé)

---

---



---

*Olivier Beaudin, 2020*



### FICHE N°043

Adresse : 431, Route du Capitaine-Fournier  
 Datation : 1939  
 Numéro de lot : 1325  
 Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

L

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

Influences « Wartime » et pittoresques

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à clins / planches verticales  
 Matériaux autres : Planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées  
 Type d'ouverture : À battants  
 Forme d'ouverture : Plates  
 Détails tête : Corniches / bois  
 Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants  
 Bordures : Simples / retour d'avant-toit  
 Lucarnes : À arcs brisés / rampante  
 Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois
Emplacement de la porte :	Décentrée
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	–
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Chatières	Galeries couvertes
	Serre	Bâtiments secondaires

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'influences « Wartime » et pittoresques  
Toiture à deux versants, pignon à arc brisé, lucarnes à arc brisés et galerie couverte  
Symétrie des ouvertures de la façade  
Serre  
Bâtiments secondaires  
Aménagements paysagers

Const. Zéphirin Dorion et Philomène Roy  
Georges Dorion et Marie-Hélène Duplessis  
Albert Dorion

---

---

PHOTOS







### FICHE N°044

Adresse : 562, Route de l'Anse-McInnis

Datation : 1870

Numéro de lot : 288

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

T

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à clins

Matériaux autres :

Planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Moulurées

### TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes (annexe)

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À pignon droit

–

Matériaux :

Tôle pincée

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois à carreaux	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée / façade	Décentrée / côté
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades / planches cornières Galeries couvertes	Lambrequins / Ornement de pignon Bâtiment agricole secondaire
-------------------	--	--

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire américain d'influences québécoises  
Toiture à deux versants, lucarne à pignon droit et galeries couvertes  
Revêtement de planches à clins et planches cornières  
Fenêtres de bois respectant le style de l'époque du bâtiment  
Chambranles de bois  
Symétrie des ouvertures  
Porte en bois (façade)  
Balustrades, lambrequins et ornement de pignon de la lucarne  
Bâtiment secondaire agricole

Const. 1er mariage Catherine Enright et Michael McInnis, 2ème mariage Modeste Chapados et Michael McInnis  
Georgiana McInnis et William-François McInnis  
Marie-Julienne Fernande Blais et Édouard McInnis  
Line Arsenault et Jean-François Gavioli

---

---

PHOTOS







FICHE N°045

Adresse : 591, Route de l'Anse-McInnis  
Datation : 1791  
Numéro de lot : 300  
Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Moulurées

TOIT

Forme :

À 2 versants

En appentis

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À pignons droits

–

Matériaux :

Tôle commerciale

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée à carreaux	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite	Décentrée / droite
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Aisseliers Balcons	Galeries couvertes Véranda
-------------------	-----------------------	-------------------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises  
Toiture à deux versants, lucarnes à pignons droits et galeries couvertes  
Balcons  
Fenêtres et portes à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment  
Aisseliers  
Couleur significative du revêtement de la toiture (noir)

Peter MacInnis et Sarah McPhee, premier McInnis  
Constr. (indéterminé)  
Donald MacInnis  
Apoline Day et William MacInnis  
Hyacinthe McInnes et Marie-Catherine Vignet  
Marie-Jeanne Langlois et Jean-Abel McInnis  
Michèle Langlois et Raoul McInnis

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°046

Adresse : 470, Route 132  
Datation : 1940  
Numéro de lot : 145-8  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION  
Répertorié (MRC Rocher-Percé)

STYLE ARCHITECTURAL  
Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE  
Supérieure

PLAN  
L

DIMENSION  
–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)  
2 étages

USAGE PRÉSENT  
Entreposage

USAGE INITIAL  
Forge

ÉTAT  
N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Tôle commerciale  
Matériaux autres : Tôle commerciale / bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à carreaux  
Type d'ouverture : À guillottes  
Forme d'ouverture : Plates  
Détails tête : Corniches / bois  
Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants En appentis  
Bordures : Simples Simples  
Lucarnes : – –  
Matériaux : Tôle commerciale Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	À planches
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Béton
Emplacement :	Décentrée (arrière)
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Applique Asymétrie des ouvertures
-------------------	--------------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants et en appentis  
Asymétrie des ouvertures  
Fenêtres et chambranles d'origine  
Porte en planches  
Applique (Forge McInnes)  
Cheminée en béton

### Répertoire

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. Annie MacDonald et Herbert Breene Sweetman

Leslie Skeene

Georges J. McInnes

Albertine Langlois et Michaël-James McInnis

Raphaël McInnis


---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°047

Adresse : 577-A, Route de l'Anse-Mclnnis

Datation : 1991

Numéro de lot : 297-4

Concepteur : -



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

-

STYLE ARCHITECTURAL

Canadien

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

-

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

-

Détails seuil :

-

### TOIT

Forme :

À 2 versants (façade / retroussé)

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignons droits

Matériaux :

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée (façade)	Préfabriquée (côté)
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades	Galeries couvertes
-------------------	-------------	--------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style canadien

Toiture à deux versants (celui de la façade est retroussé) et lucarnes à pignons droits

Galeries couvertes

Marquise à toiture retroussée

Symétrie des ouvertures

Couleur significative du revêtement de la toiture (bleu)

Const. Claudine McInnis

Hébert McInnis

---

---

---

---

PHOTOS







**FICHE N°048**

Adresse : 577, Route de l'Anse-McInnis

Datation : 1880

Numéro de lot : 297-1, 297-2, 298, 298-1, 298-2

Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences néo-gothiques

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

**FENÊTRES**

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

**TOIT**

Forme : À 2 versants

Bordures : Simples

Lucarnes : Pignon-fronton / à pignon droit

Matériaux : Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées
Emplacement de la porte :	Centrées
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Moulurées
Détails contours côtés :	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche	Décentrée / gauche
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Lambrequins / balustrades Galleries couvertes	Ornements de pignons
-------------------	--	----------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences néo-gothiques  
Toiture à deux versants, pignon-fronton (gâble) et lucarne à pignon droit  
Galleries de bois couvertes  
Symétrie des ouvertures  
Lambrequins, balustrades et ornements de pignons

Const. John McInnis et Mary Miller  
1er mariage, Marie-Louise Gagnon et John Donald McInnis  
2ème mariage, Marie-Louise Gagnon et George James McInnis  
Anna Lévesque et Arthur McInnis  
Gabrielle Dorion et Robert McInnis  
Éric Hamelin et Valérie McInnis

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Maison McInnis

### FICHE N°049

Adresse : 571, Route de l'Anse-McInnis

Datation : 1880

Numéro de lot : 296

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

T

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants

Bordures : Simples

Lucarnes : À pignons droits

Matériaux : Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée / façade	Décentrée / côté
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Centrée / arrière
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Lambrequins	Aisseliers
	Galeries couvertes / balcon	Ancienne cuisine / bâtiment sec.

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'inspirations québécoises  
Toiture à deux versants, lucarnes à pignons droits et galeries couvertes  
Symétrie des ouvertures  
Balcon, galeries de bois, aisseliers et lambrequins  
Bâtiment secondaire (autre lot) étant l'ancienne cuisine d'époque

Const. 1er mariage Marie MacDonald et Georges McInnis  
2ème mariage Marie Langlois et Georges McInnis  
Louise Langlois et André McInnis  
Hyacinthe McInnis et Marie-Catherine Vignet  
Edmond McInnis et Éveline Roussy

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*





### FICHE N°050

Adresse : 326, Route de la Rivière  
Datation : 1940  
Numéro de lot : 269-3-1, 269-3-2, 269A-3, 269B-2  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL  
Cubique « Four-Square House »  
Influences néo-gothiques

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à feuillures

Matériaux autres : Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux (moitié)

Type d'ouverture : À battants / à guilottes

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants

À croupes / galeries couvertes

Bordures : Simples

Simples

Lucarnes : Pignon-fronton (gâble)

–

Matériaux : Tôle commerciale

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée / contre-porte	Préfabriquée / contre-porte
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Persiennes / aisseliers	Balcon
	Appliques (lapins et fleur de lys)	Galeries couvertes / balustrades

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House » d'influences néo-gothiques  
Toiture à deux versants et pignon-fronton (gâble)  
Symétrie des ouvertures  
Fenêtres à ouvertures à guillotines respectant le style de l'époque du bâtiment  
Galeries couvertes, aisseliers, balustrades et poteaux  
Persiennes avec appliques de lapins et fleurs de lys  
Cheminée de briques  
Puits

Const. Émilienne Langlois et Joseph-Mathias Langlois  
Georges Langlois  
Jacynthe Langlois

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°051

Adresse : 525, Route de la Vieille-École

Datation : 1979

Numéro de lot : 294

Concepteur : –



## CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Canadien

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

## MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois / pierres

## FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

## TOIT

Forme :

À 2 versants retroussés

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignons droits

Matériaux :

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois / contre-porte	Préfabriquée (patio)
Emplacement de la porte :	Centrées	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries	Bâtiment secondaire
	Planches cornières	

## FONDATIONS

Type :	Béton / pierres
--------	-----------------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style canadien

Toiture à deux versants retroussés et lucarnes à pignons droits

Revêtement en bardeaux de bois et planches cornières

Fenêtres d'origine en bois et chambranles en bois

Symétrie des ouvertures

Mur en pierre

Bâtiment secondaire

Const. Renée McInnis et Joel Meunier

---

---

PHOTOS







FICHE N°052

Adresse : 376, Route Bellevue

Datation : 1850

Numéro de lot : 113-4

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Second Empire

VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

PLAN

T

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Bois à quatre carreaux (lucarnes)

Type d'ouverture :

À guillotines

À guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

mansardé (brisis et terrasson 2 versants

À 2 versants

Bordures :

Corniche à denticules

Simple

Lucarnes :

À pignons droits

–

Matériaux :

Tôle commerciale et bardeaux de bois

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et vitre	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	2 vantaux	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniches / bois	Corniches / bois
Détails contours côtés :	Chambranles moulurées / bois	Chambranles / bois

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée (métal)	Préfabriquée (métal)
Emplacement :	Décentrée / gauche	Décentrée / droite
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Loggia / balcon / arc et clé de voute Lambrequins / appliques / aisseliers	Corniches / chevrons mâts / chambranles détaillés
-------------------	---	--

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style Second Empire

Toiture à la mansart quatre versants (brisis) et deux versants (terrasson)

Revêtement muraux en bardeaux de bois et planches cornières

Fenêtres de bois à guillotines et contre-fenêtres, corniches et chambranles

Portes de bois et contre-portes, corniches et chambranles

Galleries, balcon et loggia

Détails architecturaux (arc et clé de voute, lambrequins, appliques, aisseliers, corniches, mâts, chevrons, etc.)

Const. (William Millar et Mary Watson?)

William MacDonald et Helen Millar

Isabella J. Gillis et James Miller

Francis LeGallais et (indéterminé) MacPherson

David Sullivan et (indéterminé)

Georges Miller et (indéterminé)

Marc Porlier et (indéterminé)

Christian Desmeules et Perrine Leblanc

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°053

Adresse : 366, Route Bellevue

Datation : 1936

Numéro de lot : 109-1, 109-4, 110-4

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux (moitié)

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes (galeries couvertes)

Bordures :

Simple / retour d'avant-toit

Simple

Lucarnes :

Rampante

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées (contre-portes en bois)
Emplacement de la porte :	Décentrées (gauche)
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Corniches
Détails contours côtés :	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries / balustrades / piliers en bois	Bâtiment secondaire
	Planches cornières	Puits

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel

Toiture à deux versants et galeries couvertes à toiture à croupes

Revêtement de bardeaux de bois, planches cornières et chambranles

Fenêtres et portes préfabriquées à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment

Galleries, balustrades, escaliers et piliers de bois respectant le style d'époque du bâtiment

Contre-porte en bois

Bâtiment secondaire

Puits

Const. Joseph Patrick Jones et Elizabeth McKenney

Joseph Jones et Lina-May Leblanc

Anne-Marie Arsenault et John Augustin Jones

Suzanne Jones

Alain Cormier et Isabelle Déraiche

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°054

Adresse : 343, Route de la Rivière

Datation : 1949

Numéro de lot : 271-3, 271-A-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Géorgien

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à clins

Matériaux autres :

Planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées / bois

Détails seuil :

Moulurées / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants / pente faible

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Persiennes	Marquise / fronton
	Galerie / balustrades	Bâtiment secondaire

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style géorgien  
Toiture à deux versants à faibles pentes  
Symétrie des ouvertures  
Chambranles de bois  
Persiennes  
Galeries de bois et balustrades  
Marquise (côté) et fronton (façade)  
Bâtiment secondaire

Const. Yvon Hachey et Souveraine Langlois  
Carole Hachey

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°055

Adresse : 514, Route 132

Datation : 1900

Numéro de lot : 148-3

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

Citation

Site patrimonial de Port-Daniel

#### PLAN

Rectangulaire

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois (porche) Préfabriquées

Type d'ouverture : À guillottes À auvents

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Corniches / bois –

Détails seuil : Tablettes / bois –

### TOIT

Forme : À 2 versants

Bordures : Simples

Lucarnes : À pignon droit

Matériaux : Tôle pincée et bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Porche Oriel
-------------------	-----------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain  
Toiture à deux versants et lucarne à pignon droit  
Porche et fenêtres d'origine du porche  
Oriel

Citation  
Fait partie du site patrimonial de Port-Daniel  
Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-03)

Répertorié  
Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. (indéterminé)  
Zéphirin Dorion et Philomène Roy  
Alice Bujold et Louis Dorion  
Gabrielle Dorion  
Étienne McInnis


---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°056

Adresse : 101, Route de la Rivière

Datation : 1947

Numéro de lot : 205-1, 205-2, 205-3

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées / bois

Détails seuil :

Moulurées / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes / galeries couvertes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Tôle commerciale

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée / côté droit	Préfabriquées / arrière
Emplacement de la porte :	Décentrée	Décentrée / gauche et droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurées
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquées
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades / galeries de bois	Marquise
	Bâtiment secondaire	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants, galeries couvertes et marquise  
Revêtement de bardeaux de bois  
Symétrie des ouvertures  
Galeries de bois et balustrades

Const. Lyda Bourdages et William Roussy  
Bertha Langlois et Edgar Roussy  
Sylvain Perigny

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°057

Adresse : 445, Route de la Rivière

Datation : 1952

Numéro de lot : 773

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Géorgien

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants (pentes faibles) À croupes / galeries couvertes

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries couvertes / balustrades	Persiennes
	Treillis	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style géorgien

Toiture à deux versants et toiture à croupes des galeries

Galeries de bois, balustrades et treillis

Fenêtres et portes préfabriquées à carreaux respectant le style d'inspirations

Persiennes

Symétrie des ouvertures

Const. Émilie Langlois et John Célestin Frédérique Langlois

Yvon Allain et Marie-Claire Langlois

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°058

Adresse : 429, Route de la Rivière

Datation : 1970

Numéro de lot : 773-A

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Contemporaine

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

Inspirations géorgiennes

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures / pierres

Matériaux autres :

Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Moulurées

### TOIT

Forme :

À 2 versants / pentes faibles

En appentis / galerie couverte

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail / latéral gauche	2 vantaux
Matériaux contours :	Préfabriquée	Préfabriquée
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Béton
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Persiennes	Galerie couverte
	Piliers / colonnes doriques	Bâtiment secondaire

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style contemporaine d'inspirations géorgiennes  
Toiture à deux versants à faibles pentes et toiture en appentis de la galerie  
Revêtement en planches à feuillures et pierres respectant le style d'inspirations  
Piliers et colonnes doriques  
Persiennes  
Porte à deux vantaux et vitres à carreaux du côté gauche  
Bâtiment secondaire  
Cheminée en béton

Const. Marthe Duguay et Jeanrisse Langlois

---

---

PHOTOS







### FICHE N°059

Adresse : 348, Route de la Rivière

Datation : 1952

Numéro de lot : 272-2-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants À croupes / galeries couvertes

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : – –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée / contre-porte en bois	Préfabriquée / contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie couverte en bois	Treillis / balustrades
-------------------	--------------------------	------------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants et toiture à croupes de la galerie  
Galeries en bois, balustrades et treillis  
Symétrie des ouvertures  
Contre-portes en bois

Const. Théodore Langlois et Angéline Martel  
Adrien Grenier et Ursule Langlois

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°060

Adresse : 349, Route de la Rivière  
Datation : 1934  
Numéro de lot : 272-1  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à feuillures  
Matériaux autres : Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux  
Type d'ouverture : À battants  
Forme d'ouverture : Plates  
Détails tête : Moulurées / bois  
Détails seuil : Moulurées / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants À croupes / en appentis  
Bordures : Simples Simples  
Lucarnes : Pignon-fronton –  
Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée à carreaux	Préfabriquée à car. / contre-porte bois
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries de bois	Marquise
	Planches cornières	Balustrades

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel

Toiture à deux versants, en appentis et à croupes (annexes) et marquise

Revêtement en planches à feuillures et planches cornières respectant le style de l'époque du bâtiment

Fenêtres et portes préfabriquées et chambranles respectant le style de l'époque du bâtiment

Contre-porte en bois

Cheminée de briques

Symétrie des ouvertures

Const. John James Langlois et Sophie Langlois

Marie-Lucienne Langlois et Philibert Langlois

Francine Gionest et Simon-Pierre Langlois

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°061

Adresse : 494, Route 132

Datation : 1898-1899

Numéro de lot : 1331 / 1332

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION Citation Répertorié (MRC Rocher-Percé)	STYLE ARCHITECTURAL Second Empire	VALEUR PATRIMONIALE Exceptionnelle
PLAN Rectangulaire	DIMENSION –	NOMBRES D'ÉTAGE(S) 2 étages
USAGE PRÉSENT Hôtel de ville / bibliothèque	USAGE INITIAL Hôtel et résidence	ÉTAT N/A

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à clins moulurées  
Matériaux autres : Planches à clins moulurées

FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées  
Type d'ouverture : À Guillotines avec vitraux  
Forme d'ouverture : Plates  
Détails tête : Corniches cintrées / bois Doucines / bois  
Détails seuil : Tablettes / bois

TOIT

Forme : Mansardé (brisis et terrasson) Terrasson avec corniches  
Bordures : Simples  
Lucarnes : À pignons droits  
Matériaux : Tôle à baguettes

---

---

## PORTE

Type de porte :	À 4 panneaux et panneaux de vitre	À 4 panneaux
Emplacement de la porte :	Centrée	2 portes ou plus (décentrées)
Nombre de vantaux :	2 vantaux	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniches cintrées / bois	Doucines et clés de voute / bois
Détails contours côtés :	Chambranles moulurées	Gravures

## CHEMINÉE

Matériaux :	Carrées : tôle avec frise	Ronde : préfabriquée en métal
Emplacement :	Décentrées gauche	Centrée
Nombre :	2 cheminées	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Loggia (balcon) / balustrades Horloge / amortissement / mât	Galeries / contre-marches / aisseliers Corniche / frise
-------------------	--	--

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style Second Empire

Toiture à la mansart à quatre versants

Revêtement de la toiture en tôle à baguettes

Revêtement muraux en planches de bois à clin moulurées et planches cornières

Fenêtres préfabriquées respectant le style d'époque du bâtiment

Vitraux, chambranles, corniches, détails de menuiserie, galeries et loggia

Balustrades, aisseliers, mât, lucarnes à pignons droits, horloge, amortissement et cheminées carrées en tôle avec frise

Citation

Situé dans le site patrimonial de Port-Daniel

Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-23)

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Terres. William Carter et (indéterminé), John Walsh et (indéterminé)

Hannah Lauder et filleule Mary Maria Sweetman

Const. Alfred Dumaresq LeGrand et Maida Grace Kerr

Lewis D. LeGrand et Edna Hazel Pearson

Ethel Mildred LeGrand et (indéterminé)

Stephen Dow et (indéterminé), Centre d'Héritage britannique, Municipalité de Port-Daniel

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°062

Adresse : 144, Route de la Rivière  
Datation : 1996  
Numéro de lot : 2193-2, 220-2, 220-2-2  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### PLAN

Rectangulaire

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### STYLE ARCHITECTURAL

Contemporaine

Inspirations vernaculaires industrielles

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étage 1/2

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignon droit

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrées / gauche	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail / latéraux / imposte arqué	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniches	Corniches
Détails contours côtés :	Moulurées	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries couvertes / balcon Oriel / persiennes (motif de fleur)	Balustrades / aisseliers Galerie en pavillon
-------------------	--	---

## FONDACTIONS

Type :	Béton / pierres (galerie)
--------	---------------------------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style contemporain d'inspirations vernaculaires industrielles

Toiture à deux versants, galeries couvertes et lucarne à pignon droit

Galeries de bois, balustrades et aisseliers

Galerie en pavillon et balcon

Chambranles et persiennes avec motif de fleur

Oriel

Contre-porte en bois

Portes avec impostes arqués


Murs de soutènement en pierres

Guillaume Langlois et Diane Mayer

---

---

PHOTOS







**FICHE N°063**

Adresse : 133, Route de la Rivière

Datation : 1870

Numéro de lot : 212-1-1

Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Inspirations contemporaines

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade : Planches à feuillures / imitation pierres

Matériaux autres : Planches à feuillures

**FENÊTRES**

Matériaux contours : Préfabriquées Préfabriquée à carreaux (lucarne)

Type d'ouverture : À battants À battants

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Moulurées Moulurée

Détails seuil : Moulurées Moulurée

**TOIT**

Forme : À 2 versants

Bordures : Simples

Lucarnes : À pignon droit / rampante

Matériaux : Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée / contre-porte prefab.	Préfabriquée / patio
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	–	Préfabriquée
Détails tête :	–	Moulurée
Détails contours côtés :	–	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie couverte	Applique
-------------------	------------------	----------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain et inspirations contemporaines

Toiture à deux versants, galerie couverte, lucarne à pignon droit (façade) et rampante (arrière)

Symétrie des ouvertures

Applique « McInnis »

Const. Élisabeth Langlois et André Michel

John Thomas McInnis et Alma Michel

Anne-Aline Bujold et Roland McInnis

Jocelyne Briand et Michel McInnis

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°064

Adresse : 396, Route 132

Datation : 1977

Numéro de lot : 95-7-2, 96-7-2

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Canadien

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Pierres / aluminum

Matériaux autres :

Aluminium

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux (fenêtres en baie)

Préfabriquées

Type d'ouverture :

Fixes

À guillotines / coulissantes

Forme d'ouverture :

–

Plates

Détails tête :

–

–

Détails seuil :

Tablettes / pierre

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants retroussés

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À 2 versants retroussés / rampante

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / côté
Nombre de vantaux :	1 vantail / 2 latéraux	2 vantaux
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	-
-------------------	---

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style canadien

Toiture à deux versants retroussés et lucarnes à deux versants retroussés (façade) et rampante (arrière)

Revêtement de pierres et cheminée de pierre


Fenêtres en baie et porte de bois

Const. Yves Beaudin et Lisianne Ross

---

---

PHOTOS







FICHE N°065

Adresse : 325, Route de la Rivière  
Datation : 1917  
Numéro de lot : 269-A-1, 269-B-1, 270-1-2  
Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Inspirations canadiennes

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Pierres / planches à feuillures

Matériaux autres : Pierres / planches à feuillures

FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

TOIT

Forme : À 2 versants retroussés

Bordures : Simples

Lucarnes : À pignons retroussés / rampante

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail / 2 latéraux	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie couverte	Balustrades / poteaux
-------------------	------------------	-----------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'inspirations canadiennes

Toiture à deux versants retroussés, lucarnes à pignons retroussés et lucarne rampante

Revêtement de pierres

Symétrie des ouvertures

Fenêtres respectant le style d'inspirations du bâtiment

Galerie couverte, balustrades et poteaux

Aménagements paysagers

Const. Joseph Mathias Langlois et Élisabeth Roussy

Pierre Langlois

Alphonsine Langlois

Edmond Langlois

Diane Bourque et Denis Langlois

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°066

Adresse : 573, Route de l'Anse-McInnis

Datation : 1920

Numéro de lot : 295, 296

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

Rampante engagée

Matériaux :

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	–
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balcon / galerie couverte	Aisseliers
	Bâtiments secondaires	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel

Toiture à deux versants, lucarne rampante engagée et galerie couverte

Balcon

Symétrie des ouvertures

Aisseliers

Bâtiments secondaires

Const. Hélène Castilloux et André McInnis

Juliette Langlois et Adrien McInnis

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°067

Adresse : 20, Route 132 Ouest  
 Datation : 1912  
 Numéro de lot : 417  
 Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

**STATUT DE PROTECTION**  
 Citation (immeuble patrimonial)  
 Répertoire (répertoire canadien)  
**PLAN**  
 Rectangulaire

**STYLE ARCHITECTURAL**  
 Vernaculaire américain  
 Influences néo-gothiques  
**DIMENSION**  
 –

**VALEUR PATRIMONIALE**  
 Exceptionnelle  
**NOMBRES D'ÉTAGE(S)**  
 1 étage + clocher

**USAGE PRÉSENT**  
 Musée

**USAGE INITIAL**  
 Lieu de culte (anglicanisme)

**ÉTAT**  
 N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois  
 Matériaux autres : Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois (simples et doubles)  
 Type d'ouverture : Fixes avec verres colorés  
 Forme d'ouverture : –  
 Détails tête : Corniches / bois  
 Détails seuil : Tablettes / bois

Rosace  
 Fixe avec verres colorés  
 –  
 Corniche cintrée / bois  
 Moulurée / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants (abrupte)  
 Bordures : Simples  
 Lucarnes : –  
 Matériaux : Bardeaux d'asphalte

À l'impériale  
 Corniches  
 –  
 Tôle à la canadienne

---

---

## PORTE

Type de porte :	À planches
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Corniche cintrée
Détails contours côtés :	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Faux arc-boutants Vitreaux / rosace	Applique millésimée Croix et cloche
-------------------	--	--

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment religieux de style vernaculaire américain d'influences néo-gothiques

Symétrie des ouvertures

Fenêtres et porte d'origine, chambranles, rosaces et vitreaux

Revêtement de bardeaux de bois et faux arc-boutants

Toiture à deux versants abruptes, toiture à l'impériale (clocher)

Clocher à arcs brisés, cloche et croix

Citation, immeuble patrimonial

Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2000-10-30)

Répertorié au répertoire canadien

Attribué par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (2008-01-03)

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Remplace la chapelle anglicane (1868)

Constr. (indéterminé)

---

---

PHOTOS







FICHE N°068

Adresse : 8, Route 132  
Datation : 1991  
Numéro de lot : 1284, 1341  
Concepteur :



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Contemporain

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Croix grecque

Inspirations vernaculaires québécoises

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

USAGE PRÉSENT

Bureau d'accueil touristique

USAGE INITIAL

Bureau d'accueil touristique

ÉTAT

N/A

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Type d'ouverture :

À auvents

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

TOIT

Forme :

À croupes (quatre noues)

Pavillon (lanterneau)

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées (bois)
Emplacement de la porte :	Décentrées
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	–
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Mât / appliques	Fenêtres en bandeaux
	Grandes fenêtres avant	Galleries

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style contemporain d'inspirations vernaculaires et québécoises

Revêtement en planches à clins

Toiture à croupes et toiture du lanterneau en pavillon

Grandes fenêtres avant et fenêtres en bandeaux du lanterneau

Galleries

Mât et appliques

Constr. (indéterminé)

Bâtiment ayant l'apparence rapprochée de l'ancien entrepôt frigorifique (toiture et lanterneau)

Bureau d'accueil touristique de 1991 à aujourd'hui

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°069

Adresse : 11, Route Amédée  
Datation : 1915  
Numéro de lot : 240-1, 245-3, 245-4, 245-6,  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences néo-Queen Anne

#### VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois

Matériaux autres : Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois

Type d'ouverture : À Guillotines

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : Corniches / bois

Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants À croupes (galerie couverte)

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Oriel / tourelle / épis (lys) Galerie couverte / balustrades	Fronton / balcon Applique
-------------------	---	------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences néo-Queen Anne  
Toiture à deux versants, toiture en croupes de la galerie et flèche de la tourelle  
Revêtement muraux en bardeaux de bois  
Fenêtres de bois d'origines et chambranles (corniches et tablettes)  
Galeries de bois, balcon et balustrades  
Cheminée de briques  
Applique et épis en fleur de lys  
Tourelle et oriel

Const. André Déraiche et Louise Roussy  
Antonio Déraiche et Léonie Duguay

---

---

---

---

PHOTOS





FICHE N°070

Adresse : 338, Route Bellevue

Datation : 1940

Numéro de lot : 105

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

USAGE PRÉSENT

Entreposage

USAGE INITIAL

Municipal

ÉTAT

N/A

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à clins

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Type d'ouverture :

Composées / coulissantes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Corniches
Détails contours côtés :	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	—
Emplacement :	—
Nombre :	—

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Applique murale	Porte arrière
-------------------	-----------------	---------------

## FONDATEMENTS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire industriel

Toiture à deux versants

Revêtement de bardeaux de bois (côtés) et de planches à clins (façade)

Symétrie des ouvertures et chambranles de bois

Applique murale en façade avant

Selon certaines sources, ce bâtiment serait construit en 1883 et rénové à maintes reprises.

Salle municipale de Port-Daniel Ouest jusqu'en 1991 (fusion municipale de Port-Daniel Ouest et Est)

---

---

---

---

PHOTOS







**FICHE N°071**

Adresse : 353, Route 132 Ouest

Datation : 1952

Numéro de lot : 347-5

Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Géorgien

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

Influences pittoresques

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade :

Planches à clins

Matériaux autres :

Planches à clins / bardeaux de bois

**FENÊTRES**

Matériaux contours :

Bois avec petits-bois

Préfabriquées avec petits-bois

Type d'ouverture :

À guillotines

À guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

**TOIT**

Forme :

À 2 versants / pentes faibles

À croupes / galeries couvertes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À arcs brisés

Fronton / arc brisé

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée / façade	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries couvertes / balustrades	Poteaux / treillis / lambrequins
	Persiennes / ornements de pignons	Contre-marches ajourées / fronton

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style géorgien et influences pittoresques

Toiture à deux versants à pentes faibles, lucarnes à arcs brisés, toiture à croupes des galeries et fronton à arc brisé

Revêtement muraux en planches à clins et bardeaux de bois

Symétrie des ouvertures

Fenêtres à carreaux, chambranles (corniches et tablettes) et persiennes

Galeries couvertes, poteaux, lambrequins, balustrades (avant et arrière), contre-marches ajourées et treillis

Fronton à arc brisé

Ornements de pignons

Cheminée de briques

Aménagements paysagers

Const. Edgar Anglehart et Georgette Duguay

Denis Anglehart et Jeanne-Paule Huard

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°072

Adresse : 579, Route de l'Anse-McInnis

Datation : 1977

Numéro de lot : 298-3

Concepteur : –



## CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Canadien

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

## MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à clins

Matériaux autres : Planches à clins / planches à clins 45°

## FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : Moulurées / bois

Détails seuil : Moulurées / bois

## TOIT

Forme : À 2 versants retroussés

Bordures : Simples

Lucarnes : À pignons retroussés / rampante

Matériaux : Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées / contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Centrées
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Moulurées
Détails contours côtés :	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries couvertes	Balustrades et poteaux
-------------------	---------------------	------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style canadien

Toiture à deux versants retroussés, lucarnes à pignons retroussés et lucarne rampante (arrière)

Galleries de bois couvertes

Symétrie des ouvertures

Balustrades et poteaux

Cheminée de pierres

Parement de planches à clins à 45°

Contre-portes en bois

Couleur significative du revêtement de la toiture (vert-turquoise)


Const. Francine Déraiche et Réal McInnis

Émilie McInnis

---

---

PHOTOS



Olivier Beaudin, 2020





**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°073

Adresse : 150, Route 132 Ouest

Datation : 1946

Numéro de lot : 379-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Géorgien

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées / bois

Détails seuil :

Moulurées / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants / retour d'avant-toit

À croupes / galerie couverte

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée / arrière
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Retour d'avant-toit Poteaux	Galerie couverte en bois
-------------------	--------------------------------	--------------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style géorgien

Toiture à deux versants, retour d'avant-toit et toiture à croupes de la galerie

Symétrie des ouvertures

Fenêtres et portes préfabriquées à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment

Galerie en bois couverte, balustrades et poteaux

Cheminée de briques

Const. Laretta Morin et Lucien Roussy

Gilles Roussy

Sylvie Anglehart

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°074

Adresse : 95, Route 132 Ouest

Datation : 1942

Numéro de lot : 394-5, 395-3

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Cubique « Four-Square House »

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à clins en amiante

Matériaux autres :

Planches à clins en amiante

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À croupes

À croupes / galeries

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À croupes

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée à carreaux	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée / couverte
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries de bois couvertes	Balustrades / piliers
	Planches cornières	Bâtiment secondaire

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House »

Toiture à croupes, lucarne à croupes et toiture à croupes des galeries

Revêtement muraux en planches à clins d'amiante et planches cornières

Fenêtres à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment

Chambranles de bois (corniches et tablettes)

Bâtiment secondaire

Aménagements paysagers exceptionnels

Const. Aurélie Morin et Jean-Louis Roussy

Sarto Chouinard et Claire Roussy

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°075

Adresse : 263, Route 132 Est

Datation : 1920

Numéro de lot : 463-4, 463-5

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

TOIT

Forme : À 2 versants

À croupes / galeries couvertes

Bordures : Simples

Simples

Lucarnes : À pignons droits

–

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrées
Nombre de vantaux :	1 vantail / 2 latéraux
Matériaux contours :	–
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries de bois / balustrades	Persiennes
	Treillis	

## FONDATEMENTS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain et influences québécoises  
Toiture à deux versants, toiture à croupes des galeries et lucarnes à pignons droits  
Fenêtres et portes préfabriquées à carreaux respectant le style de l'époque d'origine  
Persiennes, treillis et balustrades

Const. Samuel Chouinard et Marie Parisé  
Narcisse Chouinard et Victoire Morin  
Hugues Chouinard


---

---

---

---

PHOTOS







## Gare ferroviaire de Port- Daniel

### FICHE N°076

Adresse : 490, Route 132  
Datation : 1907  
Numéro de lot : 1225  
Concepteur : AQWR  
*Atlantic Quebec and Western Railway*



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

Citation

Désignation

#### PLAN

Rectangulaire

#### USAGE PRÉSENT

Bureaux et galerie d'art

#### STYLE ARCHITECTURAL

Gare ferroviaire canadienne  
typique du XXe siècle

#### DIMENSION

–

#### USAGE INITIAL

Gare ferroviaire

#### VALEUR PATRIMONIALE

Incontournable

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

#### ÉTAT

N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à clins

Matériaux autres : Planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à carreaux

Type d'ouverture : Guillotines

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : Corniches / bois

Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À croupes (avant-toit surplombant)

Bordures : Simples

Lucarnes : –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Panneaux et carreaux / impostes	À panneaux
Emplacement de la porte :	Décentrées	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniches	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurées	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Consoles	Oriels
	Bandeau	Planches de rives et cornières

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Gare ferroviaire canadienne typique du 20e siècle  
Toit en croupe avec avant-toits surplombants sur consoles  
Fenêtres, portes, chambranles d'origine  
Revêtement de planches à clins, bandeau, planches de rives et cornières et oriels  
Dispositions irrégulières des ouvertures selon la fonction d'époque des pièces intérieures  
Cheminée de brique  
Parvis parallèle à la voie ferrée

Citation, situé dans le site patrimonial de Port-Daniel  
Attribué par la Municipalité de Port-Daniel-Gascons (2002-02-03)

Désignation  
Attribué par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (1995-04-01)  
Inscrit au répertoire canadien (2006-02-23)

Répertorié  
Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Const. AQWR (Atlantic Quebec and Western Railway, CGR (Canadian Government Railways 1915-1918)  
CN (Canadian National 1919-1996), QRC (Quebec Railway Corporation 1996-2007)  
SCFG (Société des chemins de fer de la Gaspésie 2007-aujourd'hui)

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°077

Adresse : 308, Route de la Rivière

Datation : 1957

Numéro de lot : 256, 256A-2, 257-1, 258

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Aluminium / planches à feuillures

Matériaux autres : Aluminium / planches à feuillures

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées Préfabriquées à carreaux (étage)

Type d'ouverture : À battants À battants

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Moulurées Moulurées

Détails seuil : Moulurées Moulurées

### TOIT

Forme : À 2 versants En appentis / annexe

Bordures : Simples / retour d'avant-toits Simples

Lucarnes : – –

Matériaux : Tôle commerciale Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	-
Détails tête :	Moulurée	-
Détails contours côtés :	Moulurée	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Recouverte / métal
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries couvertes en bois	Lambrequins / aisseliers
	Persiennes	Balustrades

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire industriel

Toiture à deux versants avec retour d'avant-toit et galleries couvertes

Galleries en bois, balustrades, lambrequins et aisseliers

Fenêtres du 2e respectant le style de l'époque du bâtiment (à carreaux)

Porte de bois en façade

Persiennes

Const. Théophile Langlois et Théophite Langlois

Laure Crothy et Joseph-Henri Langlois

Françoise Langlois

---

---

---

---

PHOTOS





FICHE N°078

Adresse : –  
 Datation : Vers 1996  
 Numéro de lot : 495  
 Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Inspirations  
vernaculaires industrielles

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Carré

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Chalet / location

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

N/A

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignon droit (1) / rampantes (2)

Matériaux :

Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées	Préfabriquées
Emplacement de la porte :	Centrées (3)	Décentrée / gauche (1)
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquées
Emplacement :	Décentrées / gauche (2) et droite (1)
Nombre :	1 cheminée par chalet

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades	Galeries de bois
	Planches cornières	

## FONDATIIONS

Type :	Pilotis
--------	---------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maisons/chalets de style d'inspirations vernaculaires industrielles

Toiture à deux versants et lucarne à pignon droit (jaune) et lucarnes rampantes engagées (bleu et rouge)

Revêtement de bardeaux de bois et planches cornières

Fenêtres et portes respectant le style de l'époque d'origine

Galeries de bois

Bâtiments bâtis sur les mêmes emplacements des anciennes maisons de la Pointe-aux-Maquereaux

Corporation touristique de Port-Daniel-Gascons

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°079

Adresse : 359, Route de la Rivière

Datation : 1927

Numéro de lot : 273-1, 274-1, 275-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL  
Cubique « Four-Square House »  
Influences néo-gothiques

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants

Bordures : Simples

Lucarnes : Pignon-fronton (gâble)

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois et vitre	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades et poteaux en métal Persiennes	Galerie couverte Bâtiment secondaire
-------------------	---	---

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House » d'influences néo-gothiques

Toiture à deux versants, pignon-fronton (gâble) et galeries couvertes

Symétrie des ouvertures et persiennes

Porte de bois de la façade

Balustrades et poteaux en métal

Cheminée de briques

Bâtiment secondaire

Const. Thomas Langlois

Odile Langlois et Émilie Maltais

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°080

Adresse : 12, Route Morin Nord

Datation : 1944

Numéro de lot : 362-1, 363-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes / galeries couvertes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

Engagée à pignon droit

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries de bois Balustrades	Aisseliers / ornement de pignon
-------------------	---------------------------------	---------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel

Toiture à deux versants, lucarne engagée à pignon droit et toiture à croupes de la galerie

Symétrie des ouvertures

Galeries couvertes, aisseleirs et ornement de pignon

Cheminée de briques

Const. Louis Morin et Rachel Langlois

Clémentine Castilloux et Louis Auguste Morin

Aristide Morin et Lucie Langlois

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°081

Adresse : Route de la Pointe  
Datation : 1919  
Numéro de lot : 80  
Concepteur : Pêches et Océans Canada



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION  
Inventorié (phares du Québec)

STYLE ARCHITECTURAL  
Maritime pré-moderne

VALEUR PATRIMONIALE  
Exceptionnelle

PLAN  
Octogonal

DIMENSION  
7,5m (hauteur)

NOMBRES D'ÉTAGE(S)  
2 étages

USAGE PRÉSENT  
Phare

USAGE INITIAL  
Phare

ÉTAT  
N/A

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Béton armé peint  
Matériaux autres : Béton armé peint

FENÊTRES

Matériaux contours : Bois  
Type d'ouverture : –  
Forme d'ouverture : –  
Détails tête : Corniches triangulaires / béton armé  
Détails seuil : Tablette / béton armé

TOIT

Forme : En ronde  
Bordures : Simples  
Lucarnes : –  
Matériaux : Tôle

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Béton armé
Détails tête :	Fronton
Détails contours côtés :	Béton armé

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades	Galerie / lanterne / lampe
	Amortissement	Fronton

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style maritime pré-moderne  
Structure en béton armé  
Fenêtres de bois avec corniches triangulaires en béton armé  
Porte de bois avec fronton en béton armé  
Lanterne avec galerie  
Lampe automatisée toujours en opération  
Balustrades et amortissement  
Couleurs significatives de la construction, blanc et rouge

Inventorié, inventaire des phares du Québec  
Attribué par le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (2009-2010)

Gardiens de phare  
Patrick Joseph Jones  
John A. Jones  
Bernard Jones

Const. Ministère des Pêches et Océans Gouvernement du Canada

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°082

Adresse : 102, Route de la Pointe

Datation : 1925

Numéro de lot : 96-6, 97-13

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux Bois

Type d'ouverture : À battants Fixes

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : – Corniches / bois

Détails seuil : – Tablettes / bois

TOIT

Forme : À 2 versants droits Galeries couverte

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À pignons droits –

Matériaux : Tôle pincée Tôle pincée

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée
Nombre de vantaux :	1 vantail et 2 baies latérales	1 vantail
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Aisseliers / balustrades / porche	Charpente de la toiture de la galerie
-------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises  
Toitures à deux versants, vérandas (charpente visible) et porche  
Fenêtres préfabriquées à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment  
Lucarnes à pignons droits  
Galeries de bois, consoles et balustrade  
Fenêtres de bois du porche

Const. (indéterminé) Miller et (indéterminé)  
Edgar Lawrence et Ida Elizabeth MacDonald  
Yvonne Fourcaudot et Walter Lawrence  
Marc Assels


---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°083

Adresse : 34, Route Loïselle

Datation : 1949

Numéro de lot : 463-3, 464-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

### TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Planches cornières Bâtiment secondaire	Galeries de bois
-------------------	---	------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants et toiture à croupes de la galerie avant  
Revêtement muraux en bardeaux de bois et planches cornières  
Fenêtres respectant le style de l'époque d'origine  
Chambranles de bois (corniches et tablettes)  
Symétrie des ouvertures  
Bâtiment secondaire

Const. Lisa Anglehart et Albert Besnier  
Hubert Besnier

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°084

Adresse : 245, Route 132 Est

Datation : 1955

Numéro de lot : 462-2

Concepteur : –



## CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

### STATUT DE PROTECTION

–

### STYLE ARCHITECTURAL

Éclectique vernaculaire industriel  
Inspirations pittoresques / bord-de-mer

### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

### PLAN

Rectangulaire

### DIMENSION

–

### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

### USAGE INITIAL

Résidentiel

### ÉTAT

Habité

## MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois

Matériaux autres : Bardeaux de bois / planches à feuillure

## FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à carreaux Préfabriquées

Type d'ouverture : Fixes / à guilottes À battants

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Corniches / bois Corniches / bois

Détails seuil : Moulurées / bois Moulurées / bois

## TOIT

Forme : À 2 versants À croupes / galerie couverte

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : Rampante –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	—
Emplacement :	—
Nombre :	—

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries de bois / bandeau	Fronton / planches cornières
	Grande fenêtre à imposte cintré	Bâtiments secondaires

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style éclectique vernaculaire industriel d'inspirations bord-de-mer et pittoresques

Toiture à deux versants à pignons, toiture à croupes de la galerie et lucarne rampante

Revêtement de bardeaux de bois et planches cornières et bandeau

Fenêtres de bois et chambranles (corniches et moulures)

Portes de bois et chambranles (corniches et moulures)

Galerie couverte et fronton

Bâtiment secondaire

Bâtiment secondaire en forme de phare

Couleur significative du revêtement (rouge)

Const. Éva Chouinard et Auguste Loisel

(indéterminé)

Ann Reynolds


---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR Avenir POUR TOUS

## FICHE N°085

Adresse : 311, Route 132 Ouest

Datation : 1979

Numéro de lot : 356-5, 356-5-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Contemporain « Split-level »

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Briques / pierres

Planches de bois verticales

Matériaux autres :

Briques / planches de bois verticales

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Bois à carreaux

Type d'ouverture :

À battants

Fixe

Forme d'ouverture :

Plates

–

Détails tête :

Moulurées / corniches

–

Détails seuil :

– / tablette de pierre

Tablette de pierre

### TOIT

Forme :

Fausse mansarde

À 2 versants

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

Cintrée

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail / latéraux	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois	-
Détails tête :	Moulurée	-
Détails contours côtés :	Moulurée	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Recouverte / planches à feuillure
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Juliettes (faux balcons)	Arcs en façade
	Corniches sur quelques fenêtres	Garage / bâtiment secondaire

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style contemporain « Split-level »

Toiture à deux versants, toiture à fausse mansarde et lucarne cintrée

Revêtement de briques, de pierres et de planches de bois verticales

Arcs en briques

Fenêtres préfabriquées à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment

Fenêtre de bois à carreaux (côté droit)

Symétrie des ouvertures

Porte de bois de la façade

Porte préfabriquée à carreaux (arrière)

Garage au sous-sol et portes de garage

Juliettes et corniches

Const. Jean-Marie Morin et Dorice Roussy

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Maison Brotherton

### FICHE N°086

Adresse : 47, Route 132 Est

Datation : 1827

Numéro de lot : 430-3

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### PLAN

L

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À guillottes

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants À croupes / en appentis

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À pignons droits –

Matériaux : Tôle commerciale Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries couvertes / balustrades	Annexe
	Volets	Bâtiment secondaire

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises

Toiture à deux versants, toiture à croupes et en appentis des galleries et lucarnes à pignons droits

Symétrie des ouvertures

Galleries couvertes en bois et balustrades

Volets

Annexe du bâtiment ayant abrité le premier télégraphe

Const. Sunny Brotherton et (indéterminé)

Wilfrid Brotherton et Marguerite Rail

Isabelle Ahier et James Brotherton

Annie Leiffet et Bernard Leiffet

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Hôtel Villa Patricia / Maison Morin

### FICHE N°087

Adresse : 115, Route 132 Est

Datation : 1955

Numéro de lot : 438-4, 438-5

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Éclectique d'inspirations  
géorgiennes et vernaculaires

#### VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

#### PLAN

L

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel / hôtel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à feuillures / vinyle

Matériaux autres : Planches à feuillures / vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux ou sans

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants Pavillon / en appentis

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À pignon droit –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées à carreaux	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée / décentrée gauche	
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Fronton Persiennes	Balustrades / treillis
-------------------	-----------------------	------------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style éclectique d'inspirations géorgiennes et vernaculaires industrielles  
Toiture à deux versants, lucarnes à pignon droit, toiture en pavillon et galeries couvertes  
Fenêtres préfabriquées à carreaux respectant le style d'inspirations du bâtiment  
Fronton, galeries, balustrades et treillis de bois  
Persiennes

Const. Narcisse Morin et (Marie Eugénie Murray?)

Roland Morin et Emily Ahier

Denise Ahier et Simon Houle

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°088

Adresse : 36, Route 132

Datation : 1980

Numéro de lot : 298

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Canadien

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Pierres

Matériaux autres :

Pierres / planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

Tablettes / pierre

### TOIT

Forme :

À 2 versants / 1 retroussé

Bordures :

simples

Lucarnes :

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	-	-
Détails tête :	-	-
Détails contours côtés :	-	-

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries couvertes Jeu de pierres	Poteaux / aisseliers
-------------------	--------------------------------------	----------------------

## FONDATIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style canadien

Toiture à deux versants et versants de la façade retroussé

Galeries couvertes

Fenêtres de bois

Symétrie des ouvertures

Parement de pierres, de planches à clins et de planches à clins à 45°

Cheminée de pierres

Poteaux et aisseliers

Const. Suzanne Allain et Rénauld McInnis

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°089

Adresse : 444, Route 132

Datation : 1850

Numéro de lot : 141

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches feuillures / bardeaux de bois

Matériaux autres :

Planches feuillures / bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Type d'ouverture :

À guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

À pignons droits et engagée

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	2 vantaux	1 vantail et imposte
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche et traverse	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / gauche et centrée	Décentrée / gauche
Nombre :	3 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries couvertes / verrière Ornements de pignons	Lambrequins / ailerons / mât Bâtiments secondaires
-------------------	---	---

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences québécoises

Toiture à deux versants et lucarnes à pignons droits, lucarne engagée et galeries couvertes

Galeries de bois et lambrequins

Revêtement en planches à feuillures, bardeaux de bois et planches cornières

Fenêtres de bois et chambranles (corniches, tablettes et moulures)

Portes de bois et chambranles (corniches, traverses et moulures)

Ornements de pignons, ailerons et mâts

Verrière

Cheminées de briques

Bâtiments secondaires agricoles

Const. 1er mariage William Alexander McPherson et Agnes Miller

2e mariage William Alexander McPherson et Mary Smith

Elizabeth (Lizzie) Fraser et John Alexander (Sandy) McPherson

Melitta Hume

William McPherson Fraser Jr.

William Alexander McPherson aurait été le premier maire de Port-Daniel en 1855, Port-Daniel Est et Ouest n'étant pas encore séparés.

---

---

---

---

PHOTOS







**FICHE N°090**

Adresse : 457, Route 132  
Datation : 1940  
Numéro de lot : 1306, 143-2, 1433-2, 143-6  
Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

**STATUT DE PROTECTION**

–

**STYLE ARCHITECTURAL**

Vernaculaire industriel « Wartime »  
Influences « Arts & Crafts » et Prairie

**VALEUR PATRIMONIALE**

Moyenne

**PLAN**

L

**DIMENSION**

–

**NOMBRES D'ÉTAGE(S)**

1 étage 1/2

**USAGE PRÉSENT**

Résidentiel

**USAGE INITIAL**

Résidentiel

**ÉTAT**

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade : Planches à feuillures / bardeaux de bois

Matériaux autres : Planches à feuillures / bardeaux de bois

**FENÊTRES**

Matériaux contours : Préfabriquée à carreaux Préfabriquée

Type d'ouverture : À battants À battants

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Corniches / bois –

Détails seuil : Tablettes / bois –

**TOIT**

Forme : À 2 versants / en appentis

Bordures : Simples

Lucarnes : À pignon droit / rampante

Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	À panneaux / bois
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Piliers	Galerie en bois
	Porche	

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel « Wartime » d'influences « Arts & Crafts » et Prairie

Toiture à deux versants et en appentis

Lucarne à pignon droit (façade) et lucarne rampante (arrière / dissimulée)

Revêtement en bardeaux de bois

Porche

Cheminée de pierres

Chambranles de bois d'origine

Const. Lockhart Journeaux et Violet Dow

William Carson et Joy Journeaux


---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Maison Cyr

### FICHE N°091

Adresse : 8, Route Chouinard

Datation : 1950

Numéro de lot : 467-1, 467-2

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Géorgien

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Pierres / vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes / galerie couverte

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée / façade	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries de bois couvertes Persiennes	Balustrades / treillis
-------------------	---	------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style géorgien

Toiture à deux versants, toiture à croupes de la galerie en façade et annexe

Symétrie des ouvertures

Revêtement de pierres en façade

Persiennes

Cheminée de brique

Const. Wilbrod Cyr et Lauria Lebrun

Maurice Cyr

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Maison Morin

### FICHE N°092

Adresse : 136, Route 132 Est

Datation : 1947

Numéro de lot : 441-2

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Géorgien

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

### TOIT

Forme :

À 2 versants / pentes faibles

À croupes / galeries couvertes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie couverte Persiennes	Balustrades / treillis
-------------------	--------------------------------	------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style géorgien

Toiture à deux versants à pentes faibles, toiture à croupes des galeries

Symétrie des ouvertures

Fenêtres préfabriquées à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment

Galeries de bois couvertes et balustrades

Persiennes

Const. Fernande Morin et Lionel Morin

Nicole Morin

---

---

PHOTOS







FICHE N°093

Adresse : 35, Route 132 Est  
Datation : 1949  
Numéro de lot : 428-B-6  
Concepteur : -



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

-

STYLE ARCHITECTURAL

Géorgien

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

-

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées

Bois

Type d'ouverture :

À battants

Coulissantes

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Moulurées / bois

Moulurées / bois

TOIT

Forme :

À 2 versants

À croupes / galerie couverte

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

-

-

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	
Détails tête :	Corniche	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	—
Emplacement :	—
Nombre :	—

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galerie en bois couverte	Trellis / balustrades
-------------------	--------------------------	-----------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style géorgien

Toiture à deux versants et toiture en à croupes de la galerie avant

Revêtement en bardeaux de bois

Symétrie des ouvertures

Chambranles des fenêtres et des portes

Galerie couverte

Couleur significative du revêtement (rouge)

Const. Simon Grenier et Aldéa Lelièvre

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°094

Adresse : 28, Route 132 Ouest

Datation : 1918

Numéro de lot : 412, 414-1

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois / planches à feuillure

Matériaux autres : Bardeaux de bois / planches à feuillure

FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture : À guillotines

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : Moulurées / bois

Détails seuil : Moulurées / bois

TOIT

Forme : À 2 versants À croupes / en appentis

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : Engagée à pignon droit –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries de bois Ornement de pignon	Balustrades / poteaux Planches cornières
-------------------	---	---

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain et influences québécoises

Toiture à deux versants, lucarne engagée à pignon droit, toiture à croupes des galeries et en appentis de l'annexe

Revêtement en bardeaux de bois et planches cornières

Symétrie des ouvertures

Fenêtres préfabriquées à carreaux

Chambranles des fenêtres et des portes (corniche et moulures)

Galleries de bois, poteaux et balustrades

Ornement de pignon

Cheminée de briques


Const. Georges Ahier et Aurélie Mourant

Johnny Ahier et Thérèse Parisé

---

---

PHOTOS



*Olivier Beaudin, 2020*





**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Église de Notre-Dame- du-Mont-Carmel

### FICHE N°095

Adresse : 101, Route de l'Église  
Datation : 1954  
Numéro de lot : 1264-1, 1264-2, 194-18, 195-1, 195-2,  
196, 197, 201, 201A-1, 201B-2  
Concepteur : Albert Leclerc (1912-2003)



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

<b>STATUT DE PROTECTION</b> Inventorié (Lieux de culte du Québec) Répertorié (MRC Rocher-Percé)	<b>STYLE ARCHITECTURAL</b> Moderne et « Dom Bellot » (Courant religieux adopté après 1940)	<b>VALEUR PATRIMONIALE</b> Exceptionnelle
<b>PLAN</b> Croix grecque et clocher décentré	<b>DIMENSION</b> –	<b>NOMBRES D'ÉTAGE(S)</b> 2 étages + clocher
<b>USAGE PRÉSENT</b> Lieu de culte (catholicisme)	<b>USAGE INITIAL</b> Lieu de culte (catholicisme)	<b>ÉTAT</b> N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Pierres / béton moulé  
Matériaux autres : Pierres / béton moulé

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois  
Type d'ouverture : À battants  
Forme d'ouverture : Plates  
Détails tête : Redents (en gradins)      Panneaux entre fenêtres  
Détails seuil : Tablettes / béton moulé

### TOIT

Forme : À 2 versants (en croix, 4 noues)      À l'impériale et frontons (clocher)  
Bordures : Corniches / bois      Corniches  
Lucarnes : –      –  
Matériaux : Bardeaux d'asphalte et tôle      Tôle à la canadienne

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois (façade / bras du transept)
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Imposte à redents
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée (arrière)
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Bandeau / pierre millésimée	Ornements de pignons
	Statue / réverbères / balustrades	Clocher et cloches

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment religieux de style moderne (courant adopté pour les bâtiments religieux après 1940)

Plan du bâtiment en forme de croix grecque, bras de transept et clocher décentré (droite)

Revêtement de pierres avec bandeaux et allège de béton pour les fenêtres

Fenêtres, portes d'origine et vitraux

Galleries et escaliers en béton / balustrades

Corniche de toit en bois et ornements de pignons

Grand portail de la façade en béton moulé

Cheminée de pierres

Toiture à deux versants (quatre noues)

Toiture à l'impériale (clocher) avec frontons en tôle à la canadienne

Panneaux de bois entre les fenêtres du premier et deuxième étage

Statue, réverbères, pierre millésimée et cloches

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

Inventorié

Attribué par le Conseil du patrimoine religieux du Québec



Remplace l'Église Saint-Georges bâtie en 1872

La pierre tombale la plus ancienne du nouveau cimetière est datée de 1902 (Dominique Langlois)

---

---

PHOTOS







### FICHE N°096

Adresse : 340, Route Bellevue  
Datation : 1896  
Numéro de lot : 106  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION Répertorié (MRC Rocher-Percé) Inventorié (Lieux de culte du Québec)	STYLE ARCHITECTURAL Vernaculaire américain Influences néo-gothiques	VALEUR PATRIMONIALE Exceptionnelle
PLAN Rectangulaire	DIMENSION –	NOMBRES D'ÉTAGE(S) 1 étage + clocher
USAGE PRÉSENT Lieu de culte (Église unie)	USAGE INITIAL Lieu de culte (Église unie)	ÉTAT N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois  
Matériaux autres : Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours :	Bois à arcs brisés à carreaux	Bois (rosace)
Type d'ouverture :	À battants	–
Forme d'ouverture :	Plates	Plates
Détails tête :	Moulurées et clés de voute / bois	Moulurée et clés de voute / bois
Détails seuil :	Tablettes / bois	–

### TOIT

Forme :	À 2 versants	À l'impérial (flèche)
Bordures :	Simple	Corniches
Lucarnes :	–	–
Matériaux :	Bardeaux d'asphalte	Bardeaux de bois

---

---

## PORTE

Type de porte :	À panneaux et imposte à arc brisé
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Corniche / bois
Détails contours côtés :	Moulurées / bois

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Centrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Verre coloré (côté)	Girouette / cloche
	Vitraux (arrière)	Planches cornières

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire américain d'inspirations néo-gothiques  
Revêtement de bardeaux de bois et planches cornières  
Portes et fenêtres de bois d'origines à arcs brisés, chambranles de bois et verres colorés  
Rosace du clocher, chambranles de bois et verres colorés  
Vitraux de la fenêtre arrière (don d'un membre de la communauté vers 1945)  
Flèche et revêtement de la toiture en bardeaux de bois  
Symétrie des ouvertures  
Cheminée de briques  
Girouette et cloche  
Nef à un vaisseau et tribune arrière

Inventorié

Attribué par le Conseil du patrimoine religieux

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

La plus vieille pierre tombale de Port-Daniel, datant de 1843, serait au cimetière St. Andrew's.


---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°097

Adresse : 320, Route 132  
Datation : 1907  
Numéro de lot : 75, 76, 77  
Concepteur : Mr. Harquail, entrepreneur



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION Répertorié (MRC Rocher-Percé) Inventorié (Lieux de culte du Québec)	STYLE ARCHITECTURAL Vernaculaire américain Influences néo-gothiques	VALEUR PATRIMONIALE Exceptionnelle
PLAN Rectangulaire	DIMENSION -	NOMBRES D'ÉTAGE(S) 1 étage + clocher
USAGE PRÉSENT Lieu de culte (anglicanisme)	USAGE INITIAL Lieu de culte (anglicanisme)	ÉTAT N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches à clins  
Matériaux autres : Planches à clins

### FENÊTRES

Matériaux contours :	Bois à carreaux et contre-fenêtres	Rosace
Type d'ouverture :	À guilottes	Fixes
Forme d'ouverture :	Plates	-
Détails tête :	Corniches à arcs brisés / bois	Corniche cintré et clé de voute / bois
Détails seuil :	Tablettes / bois	Moulurée / bois

### TOIT

Forme :	À 2 versants	Pavillon
Bordures :	Simple	Corniches / bois
Lucarnes :	-	-
Matériaux :	Bardeaux de bois	(rénovation)

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée
Nombre de vantaux :	2 vantaux
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Planches cornières et de rives	Applique millésimée
	Pilastres / arcs brisés (clocher)	Vitraux

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment religieux de style vernaculaire américain d'inspirations néo-gothiques

Toiture à deux versants et clocher à toiture en pavillon et revêtement de la toiture en bardeaux de bois

Symétrie des ouvertures

Fenêtres à arcs brisés d'origines, rosace, chambranles et vitraux

Revêtement en planches à clins, planches cornières et de rives, chambranles, pilastres et arcs brisés du clocher

Applique millésimée

Chœur en saillie, chevet plat et nef à un vaisseau

Vitrail arrière (provenant de l'Église Saint-Georges de Chandler lors de sa fermeture)

Inventorié

Attribué par le Conseil du patrimoine religieux du Québec

Répertorié

Attribué par la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé


La plus vieille pierre tombale du cimetière St. James porte l'inscription :

« In memory of Peter Ramier. Born July 19 1795 » (il n'y a pas la date de décès).

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Magasin Assels

### FICHE N°098

Adresse : 395, Route Bellevue  
Datation : 1941  
Numéro de lot : 96-4, 97-6, 98, 99-2  
Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel  
Influences « Boomtown »

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Commercial

#### USAGE INITIAL

Commercial et résidentiel

#### ÉTAT

N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois  
Matériaux autres : Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à 3 carreaux Bois  
Type d'ouverture : À guillotines Fixes (commerciales)  
Forme d'ouverture : Plates Plates  
Détails tête : Corniches / bois Corniches / bois  
Détails seuil : Tablettes / bois Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants En appentis  
Bordures : Simples Simples  
Lucarnes : À pignons droits –  
Matériaux : Tôle pincée Tôle / bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée commerciale / métal	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Fronton arrondi (ascenseur)	Affichage commercial / persiennes
	Bâtiments secondaires (entreposage)	Parapet

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire industriel d'influences « Boomtown »

Toiture à deux versants et appentis

Parapet d'entrée

Fenêtres, chambranles, corniches et persiennes

Volumétrie du bâtiment (ascenseur, véranda et porche)

Revêtement en bardeaux de bois et planches cornières

John-Georges Assels et Eliza Jane Vauthier

Robert Assels et Andréa Roussy

Marc Assels

Pierre-Alexandre Assels

L'une des rares maisons qui avait l'électricité avant 1948 (moulin à vent relié à des piles 32 volts)

Bureau de poste

---

---

PHOTOS





### FICHE N°099

Adresse : 1, Route 132 Est  
 Datation : 1965  
 Numéro de lot : 423-7, 424-1, 424-4  
 Concepteur : Const. Noé Duguy



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION	STYLE ARCHITECTURAL	VALEUR PATRIMONIALE
Inventorié (lieux de culte du Québec)	Moderne (Courant religieux adopté après 1940)	Supérieure
PLAN	DIMENSION	NOMBRES D'ÉTAGE(S)
Croix latine avec chœur en saillie abside à chevet plat	–	2 étages
USAGE PRÉSENT	USAGE INITIAL	ÉTAT
Lieu de culte (catholicisme)	Lieu de culte (catholicisme)	N/A

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Pierres / stuc  
 Matériaux autres : Pierres / stuc

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois  
 Type d'ouverture : Fixes  
 Forme d'ouverture : –  
 Détails tête : –  
 Détails seuil : Sur bandeau de pierres

### TOIT

Forme : À 2 versants (faible)  
 Bordures : Simples  
 Lucarnes : –  
 Matériaux : Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrées (chaque côté)
Nombre de vantaux :	2 vantaux	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Grande fenêtre (façade) Campanile et cloche	Applique (croix) Pierre millésimée
-------------------	--	---------------------------------------

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment religieux de style moderne (courant adopté après 1940)

Revêtement de pierres et de stuc

Symétrie des ouvertures

Fenêtres et vitraux

Campanile et cloches

Applique (croix) et pierre millésimée

Inventorié

Attribué par le Conseil du patrimoine religieux du Québec

Remplace l'église de 1927 (qui remplaçait l'église de 1899)

---

---

---

---

PHOTOS







---

---

FICHE N°100

Adresse : 468, Route 132

Datation : 1900

Numéro de lot : 145-10

Concepteur : –



---

---

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences néo-gothiques

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

---

---

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Bardeaux de bois

Matériaux autres :

Bardeaux de bois

FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois à carreaux

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À guillotines / contre-fenêtres

À guillotines

Forme d'ouverture :

Plates

Plates

Détails tête :

Corniches / bois

Corniches / bois

Détails seuil :

Tablettes / bois

Tablettes / bois

TOIT

Forme :

À 2 versants

Bordures :

Simple

Lucarnes :

Lucarne-pignon (gâble) et pignon droit

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée / contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Centrée
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement :	Décentrée / droite	Décentrée / gauche
Nombre :	2 cheminées	

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Lambrequins Ailerons	Ornements de pignons
-------------------	-------------------------	----------------------

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire américain d'influences néo-gothiques  
Toiture à deux versants, lucarne-pignon (gâble) et lucarne à pignon droit  
Revêtement en bardeaux de bois  
Fenêtres d'origines et chambranles  
Galeries couvertes et lambrequins  
Ornements de pignons et ailerons  
Contre-porte en bois  
Fenêtres respectant le style d'époque du bâtiment

Const. Annabella MacDonald et Herbert Sweetman  
Eva W. Lawrence et Lauder Sweetman  
Gary Mauger et Margaret-Ann Sweetman


---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°101

Adresse : 500, Route 132

Datation : 1965

Numéro de lot : 148-10-2

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Moderne

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

Rectangulaire

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage

USAGE PRÉSENT

Bureau de poste

USAGE INITIAL

Bureau de poste

ÉTAT

N/A

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Briques / planches de bois / tôle

Matériaux autres : Briques / tôle

FENÊTRES

Matériaux contours : Bois

Type d'ouverture : Fixes

Forme d'ouverture : –

Détails tête : –

Détails seuil : Tablette / bois

TOIT

Forme : 1 versant

Bordures : Simples

Lucarnes : –

Matériaux : Tôle

---

---

## PORTE

Type de porte :	Acier (commerciale)
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	–
Détails tête :	–
Détails contours côtés :	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	–
Emplacement :	–
Nombre :	–

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Fenêtres en bandeau	Poutres apparentes
	Applique murale	

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style moderne  
Toiture à un versant en tôle  
Revêtement de briques  
Fenêtres en bandeaux de la façade et arrière  
Poutres apparentes  
Applique murale

Françoise Cyr, première maîtresse de poste

---

---

---

---

PHOTOS







### FICHE N°102

Adresse : 14, Route Loiselle

Datation : 1929

Numéro de lot : 462-4

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : –

Détails seuil : –

### TOIT

Forme : À 2 versants À croupes / galerie couverte

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : – –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée / contre-porte en bois	Préfabriquée / patio
Emplacement de la porte :	Décentrée / droite	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	2 vantaux
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries de bois	Persiennes
	Fenêtre octogonale	Bâtiment secondaire

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel  
Toiture à deux versants et toiture à croupes de la galerie couverte  
Symétrie des ouvertures  
Galleries de bois couverte (façade)  
Contre-porte en bois  
Persiennes  
Bâtiment secondaire

Const. Bernadette Grenier et Philippe Loisel  
Éva Leblanc et Richard Loisel  
Henri Chapados et Laurette Loisel

---

---

---

---

PHOTOS







FICHE N°103

Adresse : 153, Route 132 Ouest

Datation : 1910

Numéro de lot : 1372

Concepteur : –



CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire américain  
Influences québécoises

VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches à feuillures

Matériaux autres :

Planches à feuillures

FENÊTRES

Matériaux contours :

Préfabriquées à carreaux

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Moulurées

TOIT

Forme :

À 2 versants asymétriques

À croupes / galeries couvertes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

À pignons droits

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquées à carreaux
Emplacement de la porte :	Centrées
Nombre de vantaux :	1 vantail
Matériaux contours :	Bois
Détails tête :	Moulurées
Détails contours côtés :	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades	Planches cornières / pignons
	Galleries couvertes	Persiennes

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Bâtiment de style vernaculaire américain

Toiture à deux versants asymétriques, lucarnes à pignons droits et toiture à croupes des galeries

Revêtement en planches à feuillures, planches cornières et des pignons respectant le style de l'époque du bâtiment

Fenêtres et portes préfabriquées à carreaux respectant le style de l'époque du bâtiment

Chambranles de bois respectant le style de l'époque du bâtiment

Galleries de bois, balustrades et persiennes

Cheminée de briques

Const. Laura Chapados et Jean-Louis Roussy

James Roussy

Bruno Huard

---

---

PHOTOS





### FICHE N°104

Adresse : 128, Route 132 Ouest

Datation : 1931

Numéro de lot : 383-1

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Vernaculaire industriel  
Influences pittoresques et « Wartime »

#### VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

#### PLAN

L

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Bardeaux de bois

Matériaux autres : Bardeaux de bois

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à carreaux Préfabriquées

Type d'ouverture : À battants / à guilottes À battants

Forme d'ouverture : Plates Plates

Détails tête : Moulurées / bois Moulurées / non-moulurées

Détails seuil : Moulurées / bois Moulurées / non-moulurées

### TOIT

Forme : À 2 versants À croupes / galeries couvertes

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : Engagée à pignon droit –

Matériaux : Bardeaux d'asphalte Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois massif / contre-porte en bois	Préfabriquée à carreaux
Emplacement de la porte :	Décentrée / gauche	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	Briques
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Porche / piliers	Oriel
	Balustrades	Planches cornières / pignons

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style vernaculaire industriel d'inspirations pittoresques

Toiture à deux versants et retours d'avant-toits, lucarne engagée à pignon droit et toiture à croupes des galeries

Revêtement de bardeaux de bois, planches cornières et planches de pignons

Galeries couvertes, balustrades, piliers en bois et base en briques

Fenêtres et portes d'origines en bois, chambranles et contre-portes

Fenêtres et portes respectant le style de l'époque du bâtiment

Cheminée de briques

Oriel

Aménagements paysagers

Const. Céline Chouinard et Théophile Duguay

Claire Duguay et Yvon Soucy

---

---

---

---

PHOTOS







**FICHE N°105**

Adresse : 157, Route 132 Ouest

Datation : 1929

Numéro de lot : 377-A-4, 377-A-5

Concepteur : –



**CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES**

STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL

Cubique « Four-Square House »

VALEUR PATRIMONIALE

Moyenne

PLAN

L

DIMENSION

–

NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

USAGE PRÉSENT

Résidentiel

USAGE INITIAL

Résidentiel

ÉTAT

Habité

**MURS EXTÉRIEURS**

Matériaux façade :

Vinyle

Matériaux autres :

Vinyle

**FENÊTRES**

Matériaux contours :

Préfabriquées

Type d'ouverture :

À guillottes

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

–

Détails seuil :

–

**TOIT**

Forme :

À croupes

À croupes / galeries couvertes

Bordures :

Simple

Simple

Lucarnes :

–

–

Matériaux :

Bardeaux d'asphalte

Bardeaux d'asphalte

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée	Préfabriquée
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	–	–
Détails tête :	–	–
Détails contours côtés :	–	–

## CHEMINÉE

Matériaux :	Béton
Emplacement :	Décentrée / gauche
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galleries couvertes en bois	Persiennes
	Bâtiment secondaire agricole	Puits

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style « Four-Square House »  
Toiture à croupes principale et des galleries  
Galleries de bois  
Symétrie des ouvertures  
Fenêtres préfabriquées respectant le style de l'époque du bâtiment  
Persiennes  
Puits  
Cheminée de béton  
Bâtiment secondaire agricole

Const. John Chedore et Rebecca Strong  
Elyza Chedore

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## Maison Gérard-D.- Lévesque

### FICHE N°106

Adresse : 250, Route Gérard-D.-Lévesque

Datation : Vers 1890-1900

Numéro de lot : 52

Concepteur : –



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

STYLE ARCHITECTURAL  
Cubique « Four-Square House »  
Influences Second Empire

#### VALEUR PATRIMONIALE

Supérieure

#### PLAN

T

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Vinyle

Matériaux autres : Vinyle

### FENÊTRES

Matériaux contours : Préfabriquées

Type d'ouverture : À guillottes

Forme d'ouverture : Plates

Détails tête : Corniches / bois

Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : Mansardé (brisis et terrasson) À croupes / annexe arrière

Bordures : Simples Simples

Lucarnes : À pignons droits –

Matériaux : Tôle commerciale Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Préfabriquée en bois / contre-porte	Préfabriquée en bois / contre-porte
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniche	Corniche
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	—
Emplacement :	—
Nombre :	—

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Balustrades / piliers	Plafond de bois galeries couvertes
	Ailerons des lucarnes / fronton	Contre-marches ajourées / treillis

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison de style cubique « Four-Square House » d'influences Second Empire

Toiture mansardée (brisis et terrasson), mais pas sur les façades avants

Lucarnes à pignons droits et ailerons

Symétrie des ouvertures

Chambranles (corniches, tablettes et moulures) des fenêtres et des portes

Portes de bois et contre-porte en bois

Galeries couvertes, balustrades, piliers, contre-marches ajourées, plafond de planches et treillis

Rose des vents

Pavillon de jardin

Const. (indéterminé)

Léonard Dea et Estelle Litalien

Irène Dea et Joseph-Edmond Lévesque

Gérard Dea Lévesque

Hôtel Wawa, Alfred Ramier et Ernest Ross

Gustave McInnis

Steve McInnis

---

---

---

---

PHOTOS





### FICHE N°107

Adresse : 612, Route de l'Anse McInnis  
 Datation : 1986  
 Numéro de lot : 1354-1, 1354-2, 1355, 307  
 308, 308-3  
 Concepteur : Gilles McInnis



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Influences modernes  
 Influences vernaculaires industrielles

#### VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

#### PLAN

Rectangulaire

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

2 étages

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

Habité

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade :

Planches de bois verticales

Matériaux autres :

Planches de bois verticales

### FENÊTRES

Matériaux contours :

Bois

Type d'ouverture :

À battants

Forme d'ouverture :

Plates

Détails tête :

Moulurées

Détails seuil :

Moulurées

### TOIT

Forme :

Variée

Bordures :

Moulurées

Lucarnes :

–

Matériaux :

Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois à carreaux	Bois et contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Centrée	Décentrée / droite
Nombre de vantaux :	1 vantail / latéraux et imposte	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Moulurée	Moulurée
Détails contours côtés :	Moulurée	Moulurée

## CHEMINÉE

Matériaux :	—
Emplacement :	—
Nombre :	—

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Fenêtres sur mesure	Galeries couvertes / balcon
	Balustrades en bois / métal (poisson)	Piliers / grande console

## FONDATIIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison d'inspirations modernes et vernaculaires industrielles  
Toiture à forme variées en tôle  
Galeries couvertes  
Revêtement de planches de bois verticales  
Asymétrie des ouvertures  
Fenêtres de bois et fenêtre de bois sur mesure  
Portes de bois et contre-porte  
Balustrades en bois et balustrades en métal (poisson)  
Piliers et grande console (élément triangulaire avec plantes grimpantes)  
Aménagements paysagers incontournables

Suzanne Langlois

---

---

---

---

PHOTOS







**Port-Daniel-  
Gascons**

UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS

## FICHE N°108

Adresse : 614, Route de l'Anse McInnis  
Datation : 1979  
Numéro de lot : 1354-1, 1354-2, 1355, 307  
308, 308-3  
Concepteur : Gilles McInnis



### CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

#### STATUT DE PROTECTION

–

#### STYLE ARCHITECTURAL

Inspirations vernaculaires américaines  
Inspirations néo-gothiques

#### VALEUR PATRIMONIALE

Exceptionnelle

#### PLAN

L

#### DIMENSION

–

#### NOMBRES D'ÉTAGE(S)

1 étage 1/2

#### USAGE PRÉSENT

Résidentiel

#### USAGE INITIAL

Résidentiel

#### ÉTAT

–

### MURS EXTÉRIEURS

Matériaux façade : Planches de bois verticales  
Matériaux autres : Planches de bois verticales

### FENÊTRES

Matériaux contours : Bois à quatre carreaux  
Type d'ouverture : À battants  
Forme d'ouverture : Plates  
Détails tête : Corniches / bois  
Détails seuil : Tablettes / bois

### TOIT

Forme : À 2 versants  
Bordures : Moulurées  
Lucarnes : Pignon-frontons  
Matériaux : Tôle commerciale

---

---

## PORTE

Type de porte :	Bois	Bois / contre-porte en bois
Emplacement de la porte :	Centrées	Décentrée / gauche
Nombre de vantaux :	1 vantail	1 vantail
Matériaux contours :	Bois	Bois
Détails tête :	Corniches	Corniches
Détails contours côtés :	Moulurées	Moulurées

## CHEMINÉE

Matériaux :	Pierres
Emplacement :	Décentrée / droite
Nombre :	1 cheminée

## AUTRES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT

Autres éléments :	Galeries couvertes en bois	Balustrades
	Bâtiments secondaires	Poutres apparentes du pignon

## FONDACTIONS

Type :	Béton
--------	-------

## ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES À CONSERVER

Maison d'inspirations vernaculaires américaines et néo-gothiques

Toiture à deux versants et lucarnes en pignon-fronton

Revêtement en planches de bois verticales

Fenêtres de bois

Portes de bois

Galeries couvertes en bois

Cheminée en pierres

Poutres apparentes

Bâtiment secondaire d'inspirations asiatiques

Pavillon de jardin d'inspirations asiatiques

Aménagements paysagers incontournables

Suzanne Langlois

---

---

---

---

PHOTOS





# LISTE DES ADRESSES DES BÂTIMENTS DEVANT ÊTRE AJOUTÉS À L'INVENTAIRE (2020)

3, Route Ange

561, Route de l'Anse-McInnis

581, Route de l'Anse-McInnis

328, Route Bellevue

346, Route Bellevue

370, Route Bellevue

378, Route Bellevue

382, Route Bellevue

423, Route Bellevue

433, Route Bellevue

126, Route Benwell

128, Route Benwell

456, Route Briand

458, Route Briand

468, Route Briand

470, Route Briand

3, Route du Calvaire

33, Route du Calvaire

24, Route du Capitaine

17, Route de la Carrière

23, Route Chouinard

110, Route Clemville

118, Route Clemville

123, Route de la Commune

3, Route de l'Église

108, Route Fitzgerald

111, Route Fitzgerald

103, Route de la Gare

109, Route de la Gare

8, Route du Havre

110-112, Route Hottot

102, Route Lam

11, Chemin Mercier

42, Route Morin Nord

150, Route Morin Nord

228, Route Morin Nord

12, Route Morin Sud

22, Route de la Passerelle

38, Route de la Passerelle

54, Route de la Passerelle

7, Chemin à Pierre

27, Chemin à Pierre

45, Chemin à Pierre

4, Route de la Plage

104, Route de la Pointe

137, Route de la Pointe

99, Route de la Prée

115, Route de la Rivière

142, Route de la Rivière

149, Route de la Rivière

204, Route de la Rivière

249, Route de la Rivière

250, Route de la Rivière

360, Route de la Rivière

441, Route de la Rivière

12, Route du Vieux-  
Couvent

152, Route Walker

2, Route 132

14, Route 132

19-53, Route 132

55, Route 132

140, Route 132

# LISTE DES ADRESSES DE BÂTIMENTS DEVANT ÊTRE AJOUTÉS À L'INVENTAIRE (2020)

143, Route 132

150, Route 132

156, Route 132

158, Route 132

170, Route 132

176, Route 132

178, Route 132

191, Route 132

196, Route 132

200, Route 132

202-204, Route 132

219, Route 132

222, Route 132

307, Route 132

454, Route 132

456, Route 132

4, Route 132 Est

5, Route 132 Est

16, Route 132 Est

17, Route 132 Est

23, Route 132 Est

25, Route 132 Est

40, Route 132 Est

56, Route 132 Est

71, Route 132 Est

99, Route 132 Est

148, Route 132 Est

40, Route 132 Ouest

110, Route 132 Ouest

114, Route 132 Ouest

119, Route 132 Ouest

124, Route 132 Ouest

139, Route 132 Ouest

204, Route 132 Ouest

212, Route 132 Ouest

319, Route 132 Ouest

343, Route 132 Ouest

368, Route 132 Ouest

375, Route 132 Ouest

420, Route 132 Ouest

# REMERCIEMENTS SPÉCIAUX

Société rimouskoise du patrimoine  
Sabrina Gendron, directrice générale  
Informations et documents de références

Madame Françoise Briand  
Informations  
Photographies et documents

Madame Madelaine Quesnel  
Informations  
Photographies et documents

Madame Aline Briand et  
Monsieur Gilles Beaudin  
Informations

Madame Suzanne Langlois  
Informations  
Photographies et documents

Madame Marie-Laurette Loisel et  
Monsieur Jean-Marie Ahier  
Informations

Madame Éva Huard  
Informations

Jean-William Bourget  
Photographies

Madame Michèle Langlois et  
Monsieur Raoul McInnis  
Informations

Madame Margaret Ann Sweetman  
Informations

Madame Sylvia Huard  
Informations

Madame Françoise-Paule Roy et  
Madame Andrée Langlois  
Informations

Monsieur Bernard Jones et  
Monsieur Michel Jones  
Informations

Madame Jocelyne Briand  
Informations

Madame Mona Beaudin  
Informations

Madame Lucie Quinn  
Informations

Merci pour l'aide apportée à ce travail qui me tient à cœur et à l'élaboration des documents qui seront utiles pour toutes les citoyennes et tous les citoyens de la Municipalité de Port-Daniel–Gascons!

## REMERCIEMENTS

### MAIRIE

- Éric Huard, directeur Loisirs, Culture et Tourisme, Superviseur de stage
- Henri Grenier, maire
- Marlyne Cyr, directrice générale
- Maxime Ahier, inspecteur municipal et contrôleur des travaux publics
- Dorice Morin, agente administrative
- Sylvie Langlois, préposée à la perception à la taxation
- Monette Briand, secrétaire / réceptionniste, Photographies
- Marcel Arsenault, électricien, Éclairage extérieur de la Maison LeGrand

### CONSEILLERS

- Hartley Lepage, district 1
- Mireille Langlois, district 2
- Denis Langlois, district 3
- Marc-Aurèle Blais, district 4
- Marie-Ève Allain, district 5
- Sylvie Blais, district 6



Municipalité de  
Port-Daniel-Gascons

Été 2020